

VH33902 - 2011 Mercedes-Benz

Km.stand	65 248	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1200	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	08.01.2023
Effekt	95	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	/ Vet ikke
Chassisnr.	WDD1690311J947359	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.07.2011	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	03.03.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder

Dato: 03.03.2025
Signatur selger

Dato: 03.03.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt en del små riper og bulker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Liten bulk og noen riper på venstre framskjerm
- 2.12 Eksteriør - Speil - Riper og sprekk på speilkåpe venstre speil
- 2.18 Eksteriør - Felger - Generelt endel riper og steinsprut på vinterfelger. normalt ihht alder/km
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprekk i bliklysglass på venstre speil
- 4.10 Interiør og instrumenter - Bilbelte - Belte hb vridd

BILDER



2.1 Generelt en del små riper og bulker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt en del små riper og bulker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt en del små riper og bulker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.



2.1 Generelt en del små riper og bulker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km.




3.4 Sprekk i bliklysglass på venstre speil



2.12 Riper og sprekk på speilkåpe venstre speil



2.7 Liten bulk og noen riper på venstre framskjerm



2.7 Liten bulk og noen riper på venstre framskjerm



2.18 Generelt endel riper og steinsprut på vinterfelger. normalt ihht alder/km



2.18 Generelt endel riper og steinsprut på vinterfelger. normalt ihht alder/km

BILDER



2.18 Generelt endel riper og steinsprut på vinterfelger. normalt ihht alder/km



2.18 Generelt endel riper og steinsprut på vinterfelger. normalt ihht alder/km

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Sørpføre	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 09, 2019
Bremseklosser	13%	13%	14%	14%	