

EC29219 - 2021 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	57 796	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	10.10.2024
Farge	Oransje	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	51 381
Egenvekt	1548	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	09.02.2025
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UKZKXZLJ938406	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Første reg.	17.02.2021	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	03.04.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste


Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding









Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.04.2025 Signatur selger

Dato: 03.04.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bil
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Noe merker i lakken på førerdør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - En del riper på bakfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Noe steinsprut på framfanger
- 2.12 Eksteriør - Speil - Noen små riper på deksel rundt speil venstre side
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i Drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest «bad and replace»
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bil




2.1 Oversiktsbilder av bil




2.1 Oversiktsbilder av bil



2.1 Oversiktsbilder av bil




5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.8 En del riper på bakfanger



2.8 Noe steinsprut på framfanger



2.5 Noe merker i lakken på førerdør



2.12 Noen små riper på deksel rundt speil venstre side



5.2 Batteritest «bad and replace»

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 40, 2020
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	