

VB13680 - 2005 Volkswagen Multivan Kasse

Km.stand	329 970	Bruktimportert	Ja	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	04.09.2024
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	325 000
Egenvekt	2299	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	11.09.2023
Effekt	174	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WV2ZZZ7HZ5H066449	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.04.2008	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	14.04.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremseser


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifbh til alder og kilometerstand

Dato: 14.04.2025
Signatur selger

Dato: 14.04.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper og bulker rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust bakstilling
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Skvettlapp mangler hf
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust venstre bakdør
- 2.9 Eksteriør - Sensorer/parkeringsensor - Virker ikke bak
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyer - Vindusvisker bak begynner å bli slitt
- 2.18 Eksteriør - Felger - Lakklass vinterfelger
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Skiltlys høyre side bak virker ikke
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprekk I blinklysglass høyre framskjerm
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprekk I blinklys glass venstre framskjerm
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Feil lysfarge blinklys høyre framskjerm
- 3.8 Utvendig lys - Andre lys - Ettermontert ledlys
- 4.1 Interiør og instrumenter - Dashbord - Løse deksler
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Hull I førersete
- 4.14 Interiør og instrumenter - Radio/CD/audio/IPod/USB - Ettermontert spiller
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoderapport lagt i onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Good-pass
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Diverse oljesøl/svetting

BILDER



2.5 Rust venstre bakdør



2.2 Rust bakstilling



2.2 Rust bakstilling



2.18 Lakklass vinterfelger



2.18 Lakklass vinterfelger



2.18 Lakklass vinterfelger



2.18 Lakklass vinterfelger



5.2 Good-pass



4.5 Hull i førersete



4.1 Løse deksler



3.4 Sprekk I blinklysglass høyre framskjerm



3.4 Sprekk I blinklys glass venstre framskjerm



3.8 Ettermontert ledlys



2.1.



2.1 .



2.1 .



2.1 .



4.14 Ettermontert spiller

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Regn	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	8	8	8	8	Uke 46, 2024
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 40, 2022
Bremseklosser	100%	100%	80%	80%	