

PR15906 - 2012 Volvo V70 Stasjonsvogn

Km.stand	191 000	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	24.02.2021
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	127 264
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	25.05.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	188 622
Egenvekt	1534	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	01.04.2024
Effekt	114	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	YV1BW84ABD1265436	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.11.2012	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	22.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen er i god stand med tanke på alder. Dokumentert service.

Dato: 22.07.2025
Signatur selgerDato: 22.07.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe striper/riper rundt om på bilen. Normalt for alder
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Sprekk i venstre kanal foran
- 2.12 Eksteriør - Speil - Glass mangler på speil v(side
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rust i hjulbue venstre side bak
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Oljesvetting
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Lett oljesvetting dempere bak
- 8.8 Hjuloppheng og styring - Hjullager - Hjullager høyre fram slakke

BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.14 Rust i hjulbue venstre side bak



2.12 Glass mangler på speil v(side)



7.1 Oljesvetting



8.8 Hjullager høyre fram slakke



2.1 Noe striper/riper rundt om på bilen. Normalt for alder

BILDER



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 07, 2024
Vinterdekk	5	5	6	6	
Bremseklosser	80	80	80	80	