

BS98767 - 2012 Land Rover Range Rover Offroad

Km.stand	186 976	Bruktimportert	Ja	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.09.2023
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	176 024
Egenvekt	2291	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	20.03.2025
Effekt	258	Medfølger vinterdekk		Servicehefte/servicer fulgt	Ja /
Chassisnr.	SALGA2KF5DA100404	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.10.2012	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	18.08.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 18.08.2025
Signatur selgerDato: 18.08.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del steinsprut og riper rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bakluke går opp, men ikke igjen automatisk
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Vindusviskere foran er dårlige
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Feil rulleretning på dekk foran
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - TPMS lyser, varsel på høyre framdekk
- 2.18 Eksteriør - Felger - Noe skade på felger
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk i venstre baklykt
- 4.1 Interiør og instrumenter - Dashbord - Ramme rundt skjerm er ikke helt på plass, er løs på høyre side
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Dørtrekk/deksel på bakluke er ikke helt på plass, er løs på sidene
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret på Otofix tester
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger



BILDER




2.1 En del steinsprut og riper rundt om
















Servicenachweis

SERVICENACHWEIS		Karosseriearbeiten erforderlich
☒ Ölwechsel	☐ Ölwechsel	Ja ☐ Nein ☐
A ☐	Inspektion 1 ☐	Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsbericht
B ☐	Inspektion 2 ☐	* Nur Defender * Australien - alle Modelle
Zusätzliche Anforderungen		
☐ Bremsflüssigkeitswechsel		
☐ Kühlmittelwechsel		
☐ Prüfung auf Korrosion*		
Kilometerstand		
176 024		
Zusätzliche Arbeiten		
Motoröl + Filter		
Kupplungsfilter		
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		
KIRKESTUEN BILSERVICE AS Spleneveien 18, 0580 OSLO Tlf 23 24 66 40 - Fax 23 24 66 FIRMASTEMPEL Org nr 89561672 Unterschrift Datum 29-2027		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderliche Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS

☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 141 745		Kilometerstand 141 745
Zusätzliche Arbeiten MECA Veithelp Cysto 111 015 01117 04.02.22		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS

☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 114 696		Kilometerstand 114 696
Zusätzliche Arbeiten Öl + Filter		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS

☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 95739		Kilometerstand 95739
Zusätzliche Arbeiten Öl + Filter Pollen filter		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS

☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 80937		Kilometerstand 80937
Zusätzliche Arbeiten Öl + Filter		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS


☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 63260		Kilometerstand 63260
Zusätzliche Arbeiten Öl + Filter		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

Servicenachweis

SERVICENACHWEIS

☒ Ölwechsel ☐ A ☐ B	☒ Ölwechsel ☐ Inspektion 1 ☐ Inspektion 2	Karosseriereparaturen erforderlich Ja ☐ Nein ☒
Zusätzliche Anforderungen ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlmittelwechsel ☒ Prüfung auf Korrosion*		Korrosionsschutzgarantie-Inspektionsberichte * Nur Defender * Australien - alle Modelle
Kilometerstand 114 696		Kilometerstand 114 696
Zusätzliche Arbeiten Öl + Filter		4790 Lillesand T: 918 00 045 Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022
Stempel zur Bescheinigung, dass die entsprechende Inspektion durchgeführt wurde		Stempel zur Bescheinigung, dass die erforderlichen Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt wurden
FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045		FIRMENSTEMPEL 4790 Lillesand 918 00 045
Unterschrift: <i>M. Lillesand</i> Datum: 04-02-2022		Unterschrift Datum

BILDER



DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 26, 2021
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	35%	35%	35%	35%	