

SKODA CITIGO 60 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 01.07.2025

KODE: 1749794

 DP55223

 170 500 KM

 15.07.2014
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: TMBZZAAZED632803

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Albjerck Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Generellt slitt lakk, noen steinsprut / Riper og småbulker	
1.2 Panser	flere steinsprut med rust, utbedret lakk med feil farge, rustne ved inside	
1.3 Dører	Rust rund dørhåndtak og noen steinsprut med rust på framdør v.s	
1.4 Dører	noen Steinsprut med rust ned ved bakdør v.s	
1.5 Dører	steinsprut med rust på h.s bakdør ned	
1.6 Dører	Rust rund dørhåndtak og steinsprut med rust på h.s framdør	
1.7 Bakluke	utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke	
1.8 Bakluke	Lastekant er slitt	
1.9 Skjermer	Rust ved framskjerm v.s	
1.10 Skjermer	Flere rustbobler og rust ved bakskjerm h.s	
1.11 Skjermer	Rust på framskjerm h.s foran	
1.12 Speil	Riper på h.s speildeksel	
1.13 Dekk/Felger	Kantkjørt v.s foran	
1.14 Døråpning	Slitt innsteg v.s foran	
1.15 Døråpning	Riper ved døråpning v.s bak	
1.16 Støtfanger	Skrubbskader under frontfanger, løs list under frontfanger	
1.17 Tak	Rust ved takk foran	
1.18 Kanal	Rustne kanal v.s	
1.19 Kanal	Rustne kanal h.s	
2. MOTOR		
2.1 Eksosanlegg	Eksoslekkasje foran	
2.2 Service	Ingen Servicedoku. i Bil	
2.3 Motor	liten pipelyd fra motor	
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Bakstilling	klakkelyd ved Bakstilling	
4. GIR OG DRIVLINJE		
4.1 Fordelingskasse	Svetting mellom fordelingskasse og Drivakksel h.s	
5. INTERIØR		
5.1 Taktrekk	Takktrekk sitter ikke på plass	



1.2 Flere steinsprut med rust, utbedret lakk med feil farge, rustne ved inside



1.2 Flere steinsprut med rust, utbedret lakk med feil farge, rustne ved inside



1.2 Flere steinsprut med rust, utbedret lakk med feil farge, rustne ved inside



1.3 Rust rund dørhåndtak og noen steinsprut med rust på framdør v.s



1.3 Rust rund dørhåndtak og noen steinsprut med rust på framdør v.s



1.3 Rust rund dørhåndtak og noen steinsprut med rust på framdør v.s



1.4 Noen Steinsprut med rust ned ved bakdør v.s



1.5 Steinsprut med rust på h.s bakdør ned



1.6 Rust rund dørhåndtak og steinsprut med rust på h.s framdør



1.6 Rust rund dørhåndtak og steinsprut med rust på h.s framdør



1.6 Rust rund dørhåndtak og steinsprut med rust på h.s framdør




1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.7 Utbedret lakkskade med feil lakk, Lakk er matt, rust ved bakluke



1.8 Lastekant er slitt



1.8 Lastekant er slitt




1.9 Rust ved framskjerm v.s



1.9 Rust ved framskjerm v.s



1.10 Flere rustbobler og rust ved bakskjerm h.s




1.10 Flere rustbobler og rust ved bakskjerm h.s



1.10 Flere rustbobler og rust ved bakskjerm h.s



1.10 Flere rustbobler og rust ved bakskjerm h.s



1.11 Rust på framskjerm h.s foran



1.11 Rust på framskjerm h.s foran



1.12 Riper på h.s speildeksel



1.13 Kantkjørt v.s foran



1.14 Slitt innsteg v.s foran



1.15 Riper ved døråpning v.s bak



1.16 Skrubbskader under frontfanger, løs list under frontfanger



1.16 Skrubbskader under frontfanger, løs list under frontfanger



1.18 Rustne kanal v.s



1.19 Rustne kanal h.s



2.1 Eksoslekkasje foran



4.1 Svetting mellom fordelingskasse og Drivakksel
h.s



5.1 Takktrekk sitter ikke på plass

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsesvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.