

NF50993 - 2011 Volkswagen Passat Stasjonsvogn

Km.stand	235 079	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	09.04.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	204 486
Egenvekt	1468	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	08.02.2023
Effekt	105	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WVWZZZ3CZCE015349	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.09.2011	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	28.03.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Bremseser

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 28.03.2025 Signatur selger

Dato: 28.03.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Steinsprut og riper rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust bakstilling
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rustbobler bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust venstre bakdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust høyre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust venstre bakskjerm
- 2.18 Eksteriør - Felger - Sommerfelger
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Feilindikator på adaptive lys
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Matte frontlykter
- 5.2 Motor - Batteri - Recharge retest
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting veivhusventilasjon
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



3.1 Matte frontlykter



3.1 Matte frontlykter



5.10 Svetting veivhusventilasjon



2.2 Rust bakstilling



2.2 Rust bakstilling




2.2 Rust bakstilling




2.2 Rust bakstilling




2.2 Rust bakstilling




5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte




5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



5.2 Recharge retest



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.7 Rust høyre bakskjerm



2.7 Rust venstre bakskjerm



2.7 Rust venstre bakskjerm



2.5 Rust venstre bakdør



2.1 .



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	6	6	Uke 52, 2022
Vinterdekk	4	5	4	4	Uke 32, 2020
Bremseklosser	12%	12%	30%	50%	