

VH90344 - 2017 Mitsubishi Offroad

Km.stand	107 079	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	26.08.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	103 224
Egenvekt	1420	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	25.04.2023
Effekt	114	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXJGA7WHZ400981	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.09.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	05.03.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste


Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifbh til alder

Dato: 05.03.2025
Signatur selger

Dato: 05.03.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Overflaterust bakstilling
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Matt/misfarget pyntelister på dører venstre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lakkskade høyre bakdør
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Mangler pigger på piggdekk
- 2.18 Eksteriør - Felger - Sommerfelger
- 2.18 Eksteriør - Felger - Vinterfelger
- 4.3 Interiør og instrumenter - Midtkonsoll/midtarmlene - Riper i plast
- 4.7 Interiør og instrumenter - Tepper/bekledning - Diverse riper på plastdeksel bagasjerom
- 5.11 Motor - Service - Servicehefter

BILDER



2.2 Overflaterust bakstilling



2.2 Overflaterust bakstilling



2.2 Overflaterust bakstilling



2.17 Mangler pigger på piggdekk



2.17 Mangler pigger på piggdekk



2.17 Mangler pigger på piggdekk



2.17 Mangler pigger på piggdekk



4.3 Ripet i plast



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Sommerfelger



2.18 Vinterfelger



2.18 Vinterfelger



2.18 Vinterfelger




2.18 Vinterfelger




2.5 Matt/misfarget pyntelister på dører venstre side




2.5 Matt/misfarget pyntelister på dører venstre side




2.5 Lakkskade høyre bakdør




5.11 Servicehefter




5.11 Servicehefter




5.11 Servicehefter




5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



5.11 Servicehefter



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	8	8	8	8	Uke 49, 2023
Vinterdekk	7	7	8	7	Uke 12, 2017
Bremseklosser	100%	100%	70%	60%	