

BT91990 - 2019 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	09.10.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	132 647
Egenvekt	1862	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	10.09.2023
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WDF44760313559127	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	24.01.2019	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	24.02.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager


Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 24.02.2025 Signatur selger

Dato: 24.02.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut panser, rustet
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk bakluke høyre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust venstre skyvedør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk/knekk bakluke venstre side
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust høyre forskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust venstre forskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger skadet venstre side
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger skadet høyre side
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.5 Bulk bakluke høyre side



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.7 Rust høyre forskjerm



2.7 Rust venstre forskjerm



2.5 Rust venstre skyvedør



2.5 Bulk/knekk bakluke venstre side



2.8 Bakfanger skadet venstre side

BILDER




2.8 Bakfanger skadet høyre side



2.8 Bakfanger skadet høyre side



2.3 Steinsprut panser, rustet

 Neste kundeservice: Om 679 dager / 172 647 km

Daddel	Type	Kjørelengde
10.10.2024	Service B	132 647 km
14.12.2022	Service A	109 409 km
13.08.2021	Service A	75 285 km
11.02.2020	Service A	41 636 km

5.11 service dokumentasjon

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	snø	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 27, 2018
Vinterdekk	10	10	10	10	Uke 38, 2023
Bremseklosser	70%	70%	70%	70%	