

**VOLKSWAGEN CRAFTER 163 HK MANUELL
BAKHJULSDRIFT**
TESTDATO: 28.02.2025
KODE: 1653833

 KT94652	 127 000 KM	 31.05.2017 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: WV1ZZZ2FZG7006135	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 28.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.





















Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Albjerk Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	noe korrosjon/rust	
1.2 Under bil	rust	
1.3 Kanal	bulk med lakkskade	begge
2. LYS		
2.1 Lys bak	øvrige feil	foran - bak - midten
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Forstilling	knirk/ulyd	
4. BREMSER		
4.1 Bremsfunksjon	øvrige feil	
5. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
5.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
5.2 Opplysninger	øvrig opplysninger	
5.3 Opplysninger	Glippe på løftelem	
5.4 Annet	øvrige feil	



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.1 Noe korrosjon/rust



1.2 Rust



1.3 Bulk med lakkskade



1.3 Bulk med lakkskade




2.1 Øvrige feil



2.1 Øvrige feil




2.1 Øvrige feil



2.1 Øvrige feil



4.1 Øvrige feil




5.1 Dokumentert service, se bilde

DE BLE EKSPEDERT AV NH

FAKTURANUMMER 7087598
FAKTURDATO 2024-10-23
ORDRENUMMER 568014
MOTTATT DATO 2024-09-30

BIL.NR BILTYPE REGDATO KMSTAND CHASSINR
KT94652 2FL1K5 2017-05-31 125181 WV1ZZZ2FZG7006135
CRAFT.35 FLOBY A=43 163 VA

Turbolader byttes 21305515
Forkontroll/diagnostisering FOR
Gfs/guidet funksjon . 01500050
TURBOLADER 03L 145 715 L
MUTTER WHT 007 845
PAKNING 03L 131 547 N
SKRUE N 044 407 6
PAKNING 03L 253 039 H



5.1 Dokumentert service, se bilde


5.1 Dokumentert service, se bilde

DE BLE EKSPEDERT AV AAA

FAKTURANUMMER 7086302
FAKTURDATO 2024-09-16
ORDRENUMMER 567065
MOTTATT DATO 2024-09-13

BIL.NR BILTYPE REGDATO KMSTAND CHASSINR
KT94652 2FL1K5 2017-05-31 125158 WV1ZZZ2FZG7006135
CRAFT.35 FLOBY A=43 163 VA

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel) . 01090015
Utvidet inspeksjonsomfang . 01390064
Hjul balansert 44059400
Batteri ut- og innmonteres 27061900
Bremsevæskeservice . 01400050
BATTERI +BATTERI
LONGLIFEOLJE 50700B
BREMSEVÆSKE B 000 750 M3
DRIVSTOFFILTER 2E0 127 401
LUFFTFILTER 2E0 129 620 D



5.1 Dokumentert service, se bilde

5.1 Dokumentert service, se bilde

KONGSBERG BILUTLEIE AS

DE BLE EKSPEDERT AV TNE

FAKTURANUMMER 6260651
FAKTURDATO 2021-01-15
ORDRENUMMER 540459
MOTTATT DATO 2020-12-28


BIL.NR BILTYPE REGDATO KMSTAND CHASSINR
KT94652 2FL1K5 2017-05-31 75710 WV1ZZZ2FZG7006135
CRAFT.35 FLOBY A=43 163 VA

Bytte ut reimstrammedemper 13735599
Bytte ut hydraulikkpumpe 48985599
Gfs/guidet funksjon . 01500000
Frihjulsreimskive 27215599
Batteri ladet 27068950
HYRAULIKK-PUMPE 2E0 422 145 B
REMHJUL 045 903 119 A
SPENNSTYKKE 038 903 315 AN
KILE-TANNREIM 03L 903 137 AB
KILE-TANNREIM 03L 119 137



5.1 Dokumentert service, se bilde

5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger



5.2 Øvrig opplysninger




5.2 Øvrig opplysninger




5.2 Øvrig opplysninger




5.2 Øvrig opplysninger



5.3 Glippe på løftelem




5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil



5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil




5.4 Øvrige feil



5.4 Øvrige feil



5.4 Øvrige feil



5.4 Øvrige feil

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 44, 2021
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.