



5537363

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
11.06.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 500748          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mitsubishi        | <b>Motorstørrelse</b>              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | OUTLANDER         | <b>Motoreffekt</b>                 | 103 kW               |
| <b>Type</b>             | CW0               | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | CV51499           | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | JMBXJCW8W8Z412513 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 278542            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2008                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Stasjonsvogn      | <b>Registrert første gang</b>      | 11.07.2008           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 13.03.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5537363

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                                                                  | Beskrivelse                                                                    |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6    | Unormal lyd                     | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                |                                                                                |
| 2.8    |                                 | Ulyd fra motor                                                                            |                                                                                |
| 3.2    | Nøkler / Utstyr                 | Nøkkel/er mangler                                                                         |                                                                                |
| 4.3    | Service/ Dokum.                 | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                             | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.8    |                                 | Aktivert serviceindikator                                                                 |                                                                                |
| 6.12   | Bremseskiver                    | Stor rustskade på bremseskjold:                                                           | Venstre bak                                                                    |
| 12.4   | Bremserør                       | Rustskade på bremsørør:                                                                   | Bakre midtre, Begge sider bak                                                  |
| 17.15  | Lys                             | Vann / kondens i lykt:                                                                    | Høyre sideblinklys                                                             |
| 17.17  |                                 | Løs lykt:                                                                                 | Tåkebaklys                                                                     |
| 27.1   | Motor virkemåte                 | Banke-/ulyder i motor                                                                     |                                                                                |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor         | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                                      |                                                                                |
| 50.5   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak eller ingen kjølevirkning                                                            |                                                                                |
| 58.6   | Tilstand 12 volt batteri        | Bør skifte batteri!                                                                       |                                                                                |
| 59.1   | Tilhengerkontakt                | Skadet                                                                                    |                                                                                |
| 66.8   | Felg                            | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:                                            | Høyre foran, Høyre bak                                                         |
| 71.6   | Ratt, rattaksel, ledd           | Løs / slitt rattpolstring                                                                 |                                                                                |
| 73.2   | Styrestag/ledd                  | Slakk i styreledd:                                                                        | Venstre ytre foran                                                             |
| 75.3   | Støtdempere                     | Oljelekkasje fra støtdemper:                                                              | Venstre bak, Høyre bak                                                         |
| 81.2   | Frontrute                       | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret<br>• Reparasjonsmetode: Reparasjon |                                                                                |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig       | Lakkriper:                                                                                | Venstre forskjerm, Panser                                                      |
| 86.4   |                                 | Skadet:                                                                                   | Høyre baksjerm, Støtfanger foran                                               |
| 86.6   |                                 | Pyntelist løs, skadet eller mangler:                                                      | Støtfanger foran                                                               |
| 86.9   |                                 | Rustangrep:                                                                               | Hele karosseriet                                                               |
| 98.2   | Seter                           | Misfarget/skittent:                                                                       | Venstre foran, Høyre foran                                                     |
| 98.3   |                                 | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                              | Venstre foran                                                                  |
| Ref.Id | Opplysning                      | Resultat                                                                                  | Beskrivelse                                                                    |
| 2.22   | Unormal lyd                     | Ulyd fra interiørdetaljer                                                                 |                                                                                |
| 6.16   | Bremseskiver                    | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                   | Begge sider foran                                                              |
| 6.17   |                                 | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                   | Begge sider bak                                                                |



5537363

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 17.32  | Lys                               | * Soting på lykter                                                                                    |                                                            |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                                            |
| 37.5   | Registerreim                      | Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall        |                                                            |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                                                            |
| 66.10  | Felg                              | Ripe/slitasje på felg                                                                                 | Venstre foran, Venstre bak                                 |
| 67.27  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                         | 4 felger                                                   |
| 76.10  | Stabilisator                      | Slakk i lenkarm til stabilisatorstag                                                                  | Venstre foran, Høyre foran                                 |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                                                                        |                                                            |
| 81.10  |                                   | Slitt frontrute                                                                                       |                                                            |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                                                            |
| 86.20  |                                   | Bulk(er)                                                                                              | Bakluke, Høyre bakdør, Venstre forskjerm                   |
| 86.31  |                                   | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk                                               |                                                            |
| 86.34  |                                   | Bilen er delvis omlakkert:                                                                            |                                                            |
| 86.35  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår                                                                          |                                                            |
| 88.12  | Underside                         | Rustangrep i vognbunn / understell                                                                    |                                                            |
| 97.5   | Døråpning                         | Sår eller skade:                                                                                      | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 15 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 14.03.2026 |



5537363

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr R  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver R  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
12 - Bremserør R  
13 - Bremseslanger ✓  
14 - Bremskraftforsterker ✓  
15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
19 - Refleks ✓  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper ✓  
22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann O

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte R  
28 - Utvendig tilstand motor R  
29 - Oljenivå motor ✓  
30 - Kjølevæske ✓  
31 - Kjølevifte ✓  
32 - Kjølesystem ✓  
33 - Eksosanlegg ✓  
35 - Motorfester ✓  
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓  
37 - Registerreim O

**Drivverk**

- 38 - Clutch ✓  
39 - Girkasse (manuell) ✓  
41 - Differensial ✓  
42 - Drivaksler ✓  
43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
46 - Radio / Multimedia ✓  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
48 - Oppvarmet bakrute ✓  
49 - Kupevifte ✓  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
52 - Lyktespyler / Visker ✓  
53 - Sentrallås ✓  
54 - Setevarmer ✓  
55 - Ladespenning generator ✓  
56 - Drivrem generator ✓  
57 - Batteri ytre tilstand ✓  
58 - Tilstand 12 volt batteri R  
59 - Tilhengerkontakt R  
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓  
66 - Felg R  
67 - Ekstra hjulsett O  
68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd R  
72 - Styresnekke, tannstang ✓  
73 - Styrestag/ledd R  
74 - Styreservo ✓



5537363

### Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | R |
| 76 - Stabilisator                   | O |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

### Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

### Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | O |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5537363

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frase                                                         | Måleverdi                 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 1 stk                     |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt       |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 220,00                    |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 250,00                    |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 200,00                    |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 200,00                    |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 30 °C                     |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 120000                    |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | Ikke oppgitt av produsent |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                     |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 10 °C                     |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 13,20 volt                |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,00 volt                |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                        |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 760 ampere                |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 630 ampere                |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 4,50 mm                   |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 5,50 mm                   |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 4,00 mm                   |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 4,50 mm                   |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Sommerdekk                |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg            |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 8,50 mm                   |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 8,50 mm                   |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 8,50 mm                   |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 8,50 mm                   |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk       |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg            |


## Bilder og vedlegg




**1. Generelt**



**2. Generelt**




**3. Generelt**



**4. Generelt**



**5. Generelt**




**6. Generelt**



**7. Generelt**



**8. Generelt**



**9. Generelt**



**10. Generelt**



**11. Generelt**



**12. Generelt**



5537363



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



5537363



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




**49. Generelt**



**50. Generelt**



**51. Generelt**



**52. Generelt**



**53. Generelt**



**54. Generelt**



**55. Generelt**



**56. Generelt**



**57. Generelt**




**58. Generelt**




**59. Generelt**



**60. Generelt**



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5537363



**73. Generelt**



**74. Generelt**



5537363

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                    |
| CV 51499         | JMBXJCW8W8Z412513             |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>           |
| 06-12            | Outlander-II 2.0 16V DI-D 4x4 |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                     |
| BSY              | 278 542                       |

## Utført med feil (4)

| System      | Feilkoder og Beskrivelse |                                                     |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| AWD gearbox | C1078                    | Wheel speed sensors — Signal implausible            |
|             | U0100                    | CAN bus connection to engine ECU — No communication |
| TCS/ESP     | C1219                    | Steering-angle sensor — Signal faulty               |
|             | C2205                    | Steering-angle sensor — Internal fault              |

## Utført uten feil (8)

| System            | Beskrivelse                |
|-------------------|----------------------------|
| Air conditioning  | Automatic air conditioning |
| Airbag            | Airbag                     |
| Anti-theft device | Immobiliser                |
| Audio/Video       | CAR RADIO                  |
| Comfort           | ETACS                      |
|                   | Instrument cluster         |
| Engine            | Diesel                     |
| OBD               |                            |