

## DS11461 -

Km.stand	47 166	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Heftelser		Nei	Siste service, dato	23.01.2025
Farge	Koll.puter utkoblet		Nei	Siste service, km	47 165
Egenvekt	Medfølger sommerdekk		Nei	PKK utført	
Effekt	Medfølger vinterdekk		Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	Tilhengerfeste		Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	Er prøvekjørt		Nei	Utskrift dato	21.02.2025

**FORKLARING:**  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste


## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Bremses


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Generelt ikke mye å anmerke, normal bruks slitasje ift alder

Dato: 21.02.2025  
Signatur selger

Dato: 21.02.2025  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Er en del vaskestriper rundt om, ikke unormalt for bilens alder
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Bulket kanal venstre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk venstre skyvedør
- 5.11 Motor - Service - servicedokumentasjon

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

## BILDER



2.5 Liten bulk venstre skyvedør



2.4 Bulket kanal venstre side

Type of service	Dealership	Date of performing operations	Mileage/km
<a href="#">Inspeksjon med oljeskift (Eksakte)</a>	NO000090	2025-01-24	47165 km
Workshop remark	NO004400	2023-08-09	24202 km
Oljeskiftservice (Eksakte)	NO004400	2023-08-09	22260 km
Kjargingsinspeksjon	NO000276	2022-01-06	0 km

## 5.11 servicedokumentasjon

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	3	3	Uke 26, 2021
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 39, 2021
Bremseklosser	60%	60%	30%	30%	