

EB60801 - 2020 Mercedes-Benz EQC Offroad

Km.stand	54 695	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2420	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	28.07.2024
Effekt	408	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Vet ikke
Chassisnr.	W1K2938901F010391	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	17.08.2020	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	17.07.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 17.07.2025
Signatur selgerDato: 17.07.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse små riper og steinsprut på lakk
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Klips til deksel over jekkfeste vb mangler
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Visker førerside begynner å bli dårlig
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Slitt innside dekk bs bak
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte

BILDER



2.4 Klips til deksel over jekkfeste vb mangler



2.4 Klips til deksel over jekkfeste vb mangler



2.17 Slitt innside dekk bs bak



2.17 Slitt innside dekk bs bak



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .



2.1 .

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2	2	5	5	Uke 10, 2020
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	12%	12%	50%	50%	