

XA18613 - 2013 Mitsubishi Offroad

Km.stand	284 042	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	07.02.2018
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	162 726
Egenvekt	1580	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	28.08.2024
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXLGF6WDZ402476	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	17.01.2013	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	28.05.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 28.05.2025
Signatur selgerDato: 28.05.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Ødelagt plate under motor
- 2.3 Eksteriør - Panser - En del steinsprut og en liten bulk på panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bakluke må åpnes og lukkes manuelt, piper bare om man trykker på knapp
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust i bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk og rust på førerdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Liten bulk i høyre framskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust i høyre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust i venstre bakskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bulk på list på bakfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på framfanger
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Rust på tak
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Knust lykt høyre bak, fukt
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Fukt i venstre baklykt
- 3.8 Utvendig lys - Andre lys - Skiltlys høyre side virker ikke
- 4.12 Interiør og instrumenter - Varme/AC/Klima - Dårlig funksjon på AC
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i Drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Mye svetting motor, lekkasje?
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 5.14 Motor - Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor - Sprekk i slange til intercooler
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting girkasse og transfer
- 7.2 Gir og drivlinje - Differensial funksjon - Svetting diff, venstre drivaksel
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Revnet støvmansjett på begge dempere foran
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Slakke i indre stabstagforinger bak
- 9.6 Bremseser - Bremsebelegg - Klosser foran utslitt, ca 1-2mm på det minste indre

BILDER



3.2 Knust lykt høyre bak, fukt



3.2 Knust lykt høyre bak, fukt



3.2 Fukt i venstre baklykt



2.10 Rust på tak



2.10 Rust på tak



2.3 En del steinsprut og en liten bulk på panser



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.14 Sprekk i slange til intercooler



2.7 Liten bulk i høyre framskjerm



2.7 Rust i høyre bakskjerm



2.7 Rust i høyre bakskjerm



2.8 Bulk på list på bakfanger



2.5 Rust i bakluke



2.7 Rust i venstre bakskjerm



2.7 Rust i venstre bakskjerm



2.7 Rust i venstre bakskjerm



2.5 Liten bulk og rust på førerdør



2.5 Liten bulk og rust på førerdør



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



8.6 Revnet støvmansjett på begge dempere foran



8.6 Revnet støvmansjett på begge dempere foran



7.2 Svetting diff, venstre drivaksel



7.1 Svetting girkasse og transfer



7.1 Svetting girkasse og transfer



5.11 Mye svetting motor, lekkasje?



5.11 Mye svinging motor, lekkasje?



2.2 Ødelagt plate under motor



5.11 Mye svinging motor, lekkasje?



5.11 Mye svinging motor, lekkasje?

LOGG FOR PERIODISK SERVICE

Service 7	Service 8	Service 9
Dato: 14/9-15 Kilometerstand: 110355 Fakturanr.: 79433	Dato: 14-9-16 Kilometerstand: 13242 Fakturanr.: 92006	Dato: 08.02.2018 Kilometerstand: 162706 Fakturanr.: 162706
Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted

Service 10	Service 11	Service 12
Dato: Kilometerstand: Fakturanr.:	Dato: Kilometerstand: Fakturanr.:	Dato: Kilometerstand: Fakturanr.:
Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

SNR913E1 1-10

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

LOGG FOR PERIODISK SERVICE

Service 1	Service 2	Service 3
Dato: 14/6-13 Kilometerstand: 22539 Fakturanr.: 79433	Dato: 9/9-13 Kilometerstand: 32879 Fakturanr.: 79433	Dato: 25/11-13 Kilometerstand: 45345 Fakturanr.: 87979
Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted

Service 4	Service 5	Service 6
Dato: 28/3-14 Kilometerstand: 62280 Fakturanr.: 79433	Dato: 18/8-14 Kilometerstand: 79378 Fakturanr.: 79433	Dato: 28/1-15 Kilometerstand: 94951 Fakturanr.: 79433
Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted	Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk service

SNR913E1 1-10

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

WÜRTH

TEST REPORT
=BATTERY TEST=

GOOD & RECHARGE

REGULAR/STD
VRLA/GEL

VOLTAGE: 12.58V
RATED: 830EN
MEASURED: 700EN
IR: 4.14 mΩ

STATE OF HEALTH
■■■■■■■■□□ 84%

STATE OF CHARGE
■■■■■■■■□□ 73%

CLIENT:

TEST DATE:
2001/04/30
BY: 04:51:55

5.2 Batteritest

Diagnostic trouble code(s)		
Code	Name	Status
P252F	Engine oil level too high	Active
U1425	T/M (CAN message)	Stored
B1A11	Keyless/KOS key 2 low battery	Active
C1753	Radar blockage detected	Stored
Number of DTC(s):4		

5.1 Feilkoder lagret i Drive

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 45, 2024
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 37, 2018
Bremseklosser	10%	10%	30%	30%	