

EL94046 - 2016 Renault Zoe Kombi (5-dørs)

Km.stand	16 045	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	10.12.2020
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	13 258
Egenvekt	1427	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	31	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VF1AGVYB054593886	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.03.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	15.09.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Mye bulker og skader rundt om bil, stoler er noe flekkete men interiør er i generelt bra stand bil er fra teknisk

Dato: 15.09.2025 Signatur selger

Dato: 15.09.2025 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - stor ripe i dør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - bulk i venstre bakskjem skade i høyre bakskjem
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - stor ripe høyre framskjerm

BILDER



2.7 stor ripe høyre framskjerm



2.7 stor ripe høyre framskjerm



2.7 stor ripe høyre framskjerm



2.5 stor ripe i dør



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder

BILDER



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	60	60	60	60	Uke 41, 2022
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80	80	80	80	