

EK56577 - 2019 Hyundai Kona

Km.stand	68 400	Bruktimportert	Ja	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	20.02.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	68 405
Egenvekt	1685	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	29.12.1899
Effekt	38	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	KMHK381GFKU025336	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.05.2019	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	04.03.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet




Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler


















Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste


Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys




Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje ifbt alder

Dato: 04.03.2025
Signatur selger

Dato: 04.03.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt noen bruksmerker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Bryter til elektronisk parkbrems ødelagt
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Hull/sprekk i bakluketrekk
- 4.7 Interiør og instrumenter - Tepper/bekledning - Deksel over obd kontakt mangler
- 4.8 Interiør og instrumenter - Bagasjeromskjuler - Knekt feste på bagasjeromskjuler
- 5.11 Motor - Service - Servicehef
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Litt overflaterust på skiver


BILDER




4.7 Deksel over obd kontakt mangler




4.2 Bryter til elektronisk parkbrems ødelagt




5.11 Servicechef



5.11 Servicechef



5.11 Servicechef



2.1 Generelt noen bruksmerker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



2.1 Generelt noen bruksmerker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



2.1 Generelt noen bruksmerker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



2.1 Generelt noen bruksmerker rundt om på bil. Normalt ihht alder/km



4.8 Knekt feste på bagasjeromskjuler



4.8 Knekt feste på bagasjeromskjuler



4.8 Knekt feste på bagasjeromskjuler



4.4 Hull/sprekk i bakluketrekk

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Sørpføre	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 33, 2021
Bremseklosser	100%	100%	90%	90%	