

EL39647 - 2015 Mercedes-Benz Kombi (5-dørs)


Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.05.2020
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	41 378
Egenvekt	1650	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	15.08.2023
Effekt	88	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WDD2428901J005315	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	26.02.2015	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	29.04.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet		Interiør og instrumenter		Miljø	
1.1		Understellsnr.		6.1	Støy
1.2		Kjennemerke		6.2	Avgass
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger		6.3	Lekkasjer (forurensing)
1.4	B	Nøkler		Gir og drivlinje	
Eksteriør				7.1	B Girkassefunksjon
2.1	B	Lakk		7.2	B Differensial funksjon
2.2	C	Antirustbehandling/under bil		7.3	B Clutch/kobling
2.3	B	Panser		7.4	B System for stabilitet (ESP)
2.4	B	Kanaler		Hjuloppheng og styring	
2.5	C	Dører/bakluke		8.1	B Ratt/styringsmekanisme
2.6	B	Låser/tyverisikring		8.2	B Ledd
2.7	B	Skjermer		8.3	B Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	B	Støtfanger/grill		8.4	B Aksler
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor		8.5	B For-/bakstilling
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak		8.6	B Fjærer/luftbelger
2.11	B	Cabriolet/Hardtop		8.7	B Stabilisatorstag
2.12	B	Speil		8.8	B Hjullager
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger		Bremseser	
2.14	B	Rust		9.1	B Bremsfunksjon/ABS
2.15	B	Frontvindu/vinduer		9.2	B Pedal/vandring
2.16	B	Vinduspussere/-spyler		9.3	B Parkeringsbrems betjening
2.17	B	Dekk/reservehjul		9.4	B Bremskraftforsterker
2.18	B	Felger		9.5	B Lasteavhengig ventil
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter		9.6	B Bremsbelegg
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule		9.7	B Tromler/Skiver
2.21	B	Tilhengerfeste		9.8	B Rør/slanger
Utvendig lys		Motor		9.9	B Lekkasjer
3.1	B	Lysfunksjon foran		9.10	B Bremsvæske
3.2	B	Lysfunksjon bak			
3.3	B	Markeringslys			
3.4	B	Retningslys			
3.5	B	Nødsignallys			
3.6	B	Parkeringslys			
3.7	B	Refleks			
3.8	B	Andre lys			
		4.1	B Dashbord		
		4.2	B Instrumenter og brytere		
		4.3	B Midtkonsoll/midtarmlene		
		4.4	B Dørtrekk		
		4.5	B Seter		
		4.6	B Taktrekk		
		4.7	B Tepper/bekledning		
		4.8	B Bagasjeromskjuler		
		4.9	B Vindusheiser		
		4.10	B Bilbelte		
		4.11	B Airbager		
		4.12	B Varmer/AC/Klima		
		4.13	B Signalhorn/Lydsignal		
		4.14	B Radio/CD/audio/iPod/USB		
		4.15	B Navigasjon		
		4.16	B Refleksvest		
		4.17	B Varseltrekant		
		4.18	B Skillevegg varerom		
		5.1	B Avlesning av feilkoder		
		5.2	B Batteri		
		5.3	B Tenningsanlegg		
		5.4	B Drivstoffanlegg		
		5.5	B Dynamo/lading		
		5.6	B Eksosanlegg		
		5.7	B Elektroniske styresystemer		
		5.8	B Kjølesystem/vannpumpe		
		5.9	B Motorfester/demper		
		5.10	B Oljeforbruk/Røykutvikling		
		5.11	B Service		
		5.12	B Start/arbeidslyd		
		5.13	B Trekkraft		
		5.14	B Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor		
		5.15	B Dieselpumpe/dyser/gløding		

GENERELL BESKRIVELSE

Inv lekkasje motor samt ulelyd fra motor, noen kosmetiske skader

Dato: 29.04.2025
Signatur selgerDato: 29.04.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Knust beskyttelsesplate under
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust dør venstre foran
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.5 Rust dør venstre foran



2.2 Knust beskyttelsesplate under

BILDER

Dattel	Type	Kjørelengde
05.05.2020	Service A	41 378 km
09.04.2019	Service B	26 890 km
18.02.2016	Service A	8 936 km

5.11 service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2	4	5	5	Uke 07, 2022
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 06, 2023
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	