

## EB63484 - 2020 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	<b>45 478</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>1</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff		Heftelser	<b>Vet ikke</b>	Siste service, dato	
Farge	<b>Blå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	
Egenvekt	<b>1548</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Vet ikke</b>	PKK utført	<b>03.09.2024</b>
Effekt	<b>136</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>VR3UKZKXZLJ754361</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>08.09.2020</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>21.02.2025</b>

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet


## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding








## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje ift alder og Km

Dato: 21.02.2025  
Signatur selger

Dato: 21.02.2025  
Signatur kunde




## KOMMENTARER

### 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen

## BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen

## BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	bra	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	3	3	Uke 10, 2020
Vinterdekk	7	6	6	6	Uke 20, 2020
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	