

NISSAN NAVARA 144 HK MANUELL 4X4

TESTDATO: 03.07.2025

KODE: 1755539



ZH40696



157 000 KM



09.05.2014

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: VSKBVND40U0538933

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 10.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

BILiNORD

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Bruksslitasje / Brukt i næring	alle
1.2 Dekk/Felger	Nye sommerdekk	alle
2. LYS		
2.1 Lys foran	Ekstralys demontert.	begge foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Service utføres.	alle
4. BREMSER		
4.1 Skiver	Nye bremses foran	begge foran
5. INTERIØR		
5.1 Seter	Nytt setetrekk førersetet.	venstre foran
6. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde	alle
6.2 Øvrig utstyr/klargjøring	Bruktbilklargjøring utført	alle



2.1 Ekstralys demontert.



5.1 Nytt setetrekk førersetet.

1031 Verksted+ Arbeidsordre

Kundens navn: KTEK entreprenør, Munkkomplekset 113, 9730 Karasjok

Arbeidsordre nr: JC0004294

Opprettet: 06.12.2023

Planlagt: 12.12.2023 12:00

Reg. nr: 2H48096

Beskrivelse: NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 DCI 4WD

Kilometer teller: 135 580

Nr	Varenummer	Beskrivelse	Antall	%	Pris	Totalt
1	TOT 214286	Frem aksel 80W90 TL	1,00		187,45	187,45
2	ELF 213871	Bak aksel SYN FE 75W140 TL	2,00		438,45	876,90
3	BOS F 026 400 033	Luftfilter	1,00		595,00	595,00
4	FIL 3001099	Oljefilter	1,00		150,00	150,00
5	BOS 1 987 432 194	Kupefilter	1,00		381,00	381,00
6	Olje	Castrol 5w30 LL	6,90		300,80	2 075,52
7	T1	Arbeid	2,00		1 100,00	2 200,00
8	OSS 18010	gir kasse PREMIUM SYNT 75W-90	4,30		328,00	1 414,70
9	ENV	Miljøavgift	1,00		110,00	110,00
					Sub total	7 990,57
					MVA	1 997,65
					Totalt	9 988,22

Adresse: Telefon: Fax: E-mail/Webadresse: Mottagning nr: Bankgiro:

6.1 Dokumentert service, se bilde

SERVICETALONGER

10-14 mån. 15 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km

Kupefilter 15 Motorolje 15

Dato 25/12-15 Km 12037

Norbil Runkelstien 10, 9513 Alta

Tlf. 77 00 24 05 Fax 77 00 24 01

NESTE SERVICE: 16 mån. 20 16 31000 km

Auhtngig av hva som kommer først.

10-14 mån. 15 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km

Kupefilter 15 Motorolje 15

Dato 10/12-16 Km 29374

Norbil Runkelstien 10, 9513 Alta

Tlf. 77 00 24 05 Fax 77 00 24 01

NESTE SERVICE: 8 mån. 20 17 54000 km

Auhtngig av hva som kommer først.

10-14 mån. 15 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km

Kupefilter 15 Motorolje 15

Dato 5/10-17 Km 310-17

ALTA AUTOSENTER AS

Altaveien 73 - 9513 Alta

Tel: 78 44 98 44

www.alta-autosenter.no

NESTE SERVICE: 3/10 mån. 20 19 67000 km

Auhtngig av hva som kommer først.

UNDERSTALLSNUMMER 12

6.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2021
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	135580

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✖ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✖ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.