

XA19912 - 2020 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	62 649	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.04.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	53 083
Egenvekt	2060	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	W1V44770513706931	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.02.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.05.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder

Dato: 21.05.2025
Signatur selgerDato: 21.05.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekk foran slites rufsete/skeijvt
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - tpms lampe lyser
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.17 Dekk foran slites rufsete/skeijvt



2.17 Dekk foran slites rufsete/skeijvt

Dattel	Type	Kjørelengde
24.04.2024	Service B	53 083 km

5.11 service dokumentasjon



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 46, 2019
Bremseklosser	80%	80%	50%	50%	