

|                  |   |                |   |      |   |                    |   |                           |                              |   |   |   |                |   |   |  |
|------------------|---|----------------|---|------|---|--------------------|---|---------------------------|------------------------------|---|---|---|----------------|---|---|--|
| 1                | 2 | 3              | 4 | 5    | 6 | 7                  | 8 | 1                         | 2                            | 3 | 4 | 5 | 6              | 7 | 8 |  |
| Volvo XC 40      |   |                |   |      |   |                    |   | Reg.nr.<br><b>YF13499</b> | Ordredato<br><b>12.11.25</b> |   |   |   | <b>3061780</b> |   |   |  |
| Ankommer<br>8:41 |   | Hentes<br>0:00 |   | Ring |   | Ferdig<br>00.00.00 |   | Utlevert                  |                              |   |   |   |                |   |   |  |



Mobil /  
  
Volvo XC 40

Avd.: 2020 NY KM.STAND: 75625

|                                                                                                                     |          |                                                                                                     |                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nnummer<br>2991                                                                                                     | Rekv.nr. | Modellkode<br>VO                                                                                    | Modell<br>Volvo XC 40 | Side<br>1                                                                                                      |
| Første reg.: 10.04.18<br>Siste reg.: 00.00.00 00.00.00<br>Farge:<br>S.besøk: 00.00.00<br>Km.stand: 75400<br>E-mail: |          | Chassisnr.: YV1XZA6BCJ2010209<br>Motornr.:<br>Diverse 1:<br>Forsikring:<br>Diverse 2:<br>Diverse 3: |                       | Tlf. betaler:<br>Tlf. betaler:<br>Tlf. bruker:<br>Tlf. bruker:<br>Mobiltlf. 1. Bruker:<br>Mobiltlf. 2. Bruker: |

|         |      |      |                      |          |       |
|---------|------|------|----------------------|----------|-------|
| Nnummer | Mek. | Ant. | Tekst                | Lokasjon | Linje |
| MA      |      | 1,50 | BUS Tilstandsrapport |          | 5     |

MIDTRONICS

MDX-670P HYUNDAI

CONFIG: 192-110098D

TEST REPORT

STORE NAME  
STREET NAME  
CITY  
ZIP CODE  
COUNTRY

14-11-2025  
14:03

BATTERY TEST

GOOD - RECHARGE

VOLTS  
MEASURED  
RATING

11,62V  
287 EN(A)  
610 EN(A)

BATTERY HEALTH



OK

BATTERY TYPE  
BAT. LOCATION

REGULAR FLOODED  
OUT OF VEHICLE

Kunderådgiver: Kristine Berg      Betalingsbet. Intern faktura  
Service 2000:  
PM:      IU:      TA:      KK:      FF:

| Tekst      | Nummer | Antall | Tekst       | Nummer | Antall |
|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| Motorolje  |        |        | Spylervæske |        |        |
| Gearolje   |        |        | Bremsevæske |        |        |
| Servoolje  |        |        |             |        |        |
| Frostvæske |        |        |             |        |        |

Fagerthun Bil as  
Ankenesveien 7  
8520 Ankenes

## EOBD

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Kjøretøy          | -                  |
| Registrerings Nr. |                    |
| Motorkode         |                    |
| Byggeår           |                    |
| Kilometerstand    |                    |
| Understellsnr.    | YV1XZA6BCJ2010209  |
| Dato              | 14.11.2025 / 12:47 |

| \$01 - EOBD-systemstatus          |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall lagrede feilkoder          | 0                                                                                     |
| Status for overvåkede komponenter | Ok                                                                                    |
| Protokollnavn                     | ISO 15765-4 (CAN 11-500)                                                              |
| MIL status                        | AV                                                                                    |
| Styreenheter                      | (\$E8) Produsentspesifikk,<br>(\$E9) Produsentspesifikk,<br>(\$EF) Produsentspesifikk |

| \$01 - Konstant overvåkede komponenter |           |        |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| Beskrivelse                            | overvåker | Status |
| \$E8 Feiltenninger klar                | Nei       | N/A    |
| \$E8 Drivstoffsystem klar              | Ja        | Ja     |
| \$E8 Komponenttest klar                | Ja        | Ja     |
| \$E9 Feiltenninger klar                | Nei       | N/A    |
| \$E9 Drivstoffsystem klar              | Nei       | N/A    |
| \$E9 Komponenttest klar                | Ja        | Ja     |
| \$EF Feiltenninger klar                | Nei       | N/A    |
| \$EF Drivstoffsystem klar              | Nei       | N/A    |
| \$EF Komponenttest klar                | Ja        | Ja     |


| \$01 - Ikke stadig overvåkede komponenter |           |        |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Beskrivelse                               | overvåker | Status |
| \$E8 NMHC-katalysator klar                | Nei       | N/A    |
| \$E8 NOx/SCR etter behandling klar        | Ja        | Ja     |
| \$E8 BIT2 klar                            | Nei       | N/A    |
| \$E8 Trykkøkningssystem klar              | Ja        | Ja     |
| \$E8 BIT4 klar                            | Nei       | N/A    |
| \$E8 Eksosgasssensor klar                 | Ja        | Ja     |

Arbeidsseddel: R005147


Målerstand: 75625

Dato 14.11.25 12:06



Før Justering




Samlet spredning foran





Camber  
Venstre foran




Camber  
Høyre foran





Samlet spredning bak



Samlet spredning bak



Camber  
Venstre bak



Camber  
Høyre bak

**Vi anbefaler en omfattende kontroll av innstillingen**

For mye Camber fører til slitasje på dekkskulder og håndt.vansker.


For mye spissing gir løsgang, slitasje på skulder og dårlig



# Tilstandsrapport

VOLVO XC40 190 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 17.11.2025  
KODE: 1872502




CHASSISNR: YV1XZA6BCJ2010209

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 27.07.2026

Bruktbil Takst



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





| PUNKT                 | BESKRIVELSE                             | PLASSERING    | PÅKOST |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|
| Eksteriør             |                                         |               |        |
| 1.1 Lakk              | Stensprut.                              |               |        |
| 1.2 Dører -           | Skade.                                  | venstre foran |        |
| 1.3 Verktøy/nødutstyr | Dekktettemiddel utgått/mangler. Mangler |               |        |
| 1.4 Dekk/Felger       | Gamle dekk.                             |               |        |
| Bremses               |                                         |               |        |
| 2.1 Bremsesfunksjon - | Utslitte klosser.                       | bak           |        |
|                       |                                         | inkl. mva     |        |



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut




1.1 Stensprut



1.2 Skade



1.4 Gamle dekk





## KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

### VINTERDEKK :

VINTERDEKK

PRODUKSJONSDATO DEKK

min-5

Uke 47, 2018

|         | Venstre | Høyre |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 8,0     | 8,0   |
| AKSEL 2 | 8,0     | 8,0   |

## BREMSEBELEGG

|         | VENSTRE |            |              | HØYRE   |            |              |
|---------|---------|------------|--------------|---------|------------|--------------|
|         | KLOSSER | BREMSEBÅND | BREMSESKIVER | KLOSSER | BREMSEBÅND | BREMSESKIVER |
| AKSEL 1 | 50,0    |            |              | 50,0    |            |              |
| AKSEL 2 | 10,0    |            |              | 10,0    |            |              |

Klosser er målt i %

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK

Ikke kontrollert



# PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✓ Kjennermerke
- ✓ Understallsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

## Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor
- ✓ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✓ Åpne tekniske aksjoner utført

## Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

## Bremser

- ✗ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

## Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varmer/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✓ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✓ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✓ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✓ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✓ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✓ Vinduer og speil er rengjort
- ✓ Rengjort innvendig
- ✓ Taktrekk er rengjort
- ✓ Bagasjerom er rengjort
- ✓ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✓ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✓ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✓ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✓ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant