


Km.stand	135 656	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1320	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	02.01.2025
Effekt	122	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WDD1760421J613863	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.05.2017	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	21.10.2025

Identitet		
1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler
Eksteriør		
2.1	C	Lakk
2.2	C	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringssensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste
Utvendig lys		
3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys
Interiør og instrumenter		
4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom
Motor		
5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding
Miljø		
6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)
Gir og drivlinje		
7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)
Hjuloppheng og styring		
8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager
Bremses		
9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	C	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

Dato: 21.10.2025



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Vaskestriper over hele bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Er en reaksjon i lakken
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Knust plastikk under bil. Front + under motor
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk og lakkskade venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk høyre fordør
- 9.7 Bremsør - Tromler/Skiver - Bremseskiver foran må påregnes bytte ved neste klossebytte pga slitasje

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

BILDER



9.7 Bremseskiver foran må påregnes bytte ved neste klossebytte pga slitasje



2.5 Bulk og lakkskade venstre bakdør



2.2 Knust plastikk under bil. Front + under motor



2.2 Knust plastikk under bil. Front + under motor



2.1 Er en reaksjon i lakken



2.1 Er en reaksjon i lakken

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	5	4	Uke 07, 2020
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 29, 2023
Bremseklosser	80%	80%	50%	50%	