

VH27305 - 2010 Volvo XC60 Offroad

Km.stand	222 508	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	28.09.2025
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	107 831
Egenvekt	1734	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	18.02.2024
Effekt	163	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	YV1DZ8056B2171889	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.11.2010	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.10.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	C	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	C	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	C	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	C	Aksler
8.5	C	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremses

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje for alder

Dato: 21.10.2025
Signatur selgerDato: 21.10.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Plastikk kanal høyre foran løsnet litt
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Knepping i førerdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust hjulbue venstre foran
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rustbobler/rust hjulbue høyre foran
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Penslet riper høyre foran
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Sprukket blinklys på speil venstre side
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - feilkoderlagt i drive
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting rundt oljefilterhus, ikke unormalt for merke
- 5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Lekker ut gris fra drivakselmansjett yttre høyre foran
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Det finnes rust i for og bakstilling

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



3.4 Sprukket blinklys på speil venstre side



2.7 Rust hjulbue venstre foran



2.7 Rustbobler/rust hjulbue høyre foran



2.7 Rustbobler/rust hjulbue høyre foran



2.8 Penslet riper høyre foran



2.4 Plastikk kanal høyre foran løsnet litt



8.5 Det finnes rust i for og bakstilling



8.5 Det finnes rust i for og bakstilling



8.5 Det finnes rust i for og bakstilling



8.5 Det finnes rust i for og bakstilling



5.10 Svetting rundt oljefilterhus, ikke unormalt for merke



01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
Utført Km 22369 Dato 19/9-25 Arbeidsordre nr. 107831 Type service Vedlikeholdsservice Nik. Havgrenning AS Trondheimsveien 22 75 66 50 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Automatolje dieselolje luftfilter mildeks - olje	Utført Km Dato Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Stempel Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km Dato Arbeidsordre nr. Type service Vedlikeholdsservice Stempel Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
Utført Km 103013 Dato 15/7-16 Arbeidsordre nr. 263293 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km 110 687 Dato 8.8 2017 Arbeidsordre nr. 274515 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km 119997 Dato 19/8-19 Arbeidsordre nr. 284825 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Service nr.	Service nr.	Service nr.
Utført Km 56534 Dato 1/9-19 Arbeidsordre nr. 201048 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km 69628 Dato 19/8-2014 Arbeidsordre nr. 216103 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km 87425 Dato 21.08-2018 Arbeidsordre nr. 233486 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Serviceordokumentasjon og -stempler

Generelt
Hvert servicebesøk skal bokføres av verkstedet med stempel og signatur.
Verkstedet informerer om hva din Volvo Originalservice omfatter.

Service nr.	Service nr.
Utført Km 18952 Dato 14/11 11 Arbeidsordre nr. 156284 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel	Utført Km 20342 Dato 05.06-2012 Arbeidsordre nr. 181952 Type service Vedlikeholdsservice Nardo Bil AS Tungtveien 2 7047 Trondheim Tlf: 73 89 43 00 Tilpasset vedlikeholdsservice Stempel Intervalltillegg Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 03, 2022
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	90%	90%	50%	50%	