

UF80494 - 2018 Skoda Karoq Offroad

Km.stand	123 439	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1366	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	12.11.2023
Effekt	116	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TMBJG7NU4J5019644	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	19.06.2018	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	12.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruksslitasje for alder

Dato: 12.11.2025
Signatur selgerDato: 12.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen

2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Høkl dørkant førerdør

2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut frontrute

5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen




2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.15 Steinsprut frontrute

Skoda service-center.com/service/Retal/FreeDIPView/ShowDIP

Home page | Digital Service Schedule | (MELAKTIVASIONEN, KAROLINE TOSHIKAWA, 2016, 1017235, 1017235, 1017235, 1017235)

Print (page 1) | on 10/10/2016

View of service: 2016-10-10

	Date	Type of service	Duration	Date of performing operations	Mileage km
✓	Service record	Inspection with oil change (Skoda)	01/14	2016-10-10	64800 km
✓	Service record	Inspection with oil change (Skoda)	01/14	2016-10-10	64800 km
✓	Service record	Inspection with oil change (Skoda)	01/14	2016-10-10	64800 km
✓	Service record	Delivery inspection	01/14	2016-10-10	64800 km

5.11 service dokumentasjon

BILDER



2.5 Hakl dørkant førerdør

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 42, 2022
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 28, 2023
Bremseklosser	90%	90%	80%	80%	