

TL29325 - 2014 Mitsubishi Pajero Offroad

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.05.2023
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	181 495
Egenvekt	2230	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	10.07.2024
Effekt	200	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBLYV98VFJ400188	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.10.2014	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	26.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

ikke veldig unormal for alder men bilen bærer preg av slitasje og rust

Dato: 26.11.2025
Signatur selgerDato: 26.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust under bil
- 2.3 Eksteriør - Panser - Lakkflass panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Knepper i demperen bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Påbegynnende rust døråpning høyre bak
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Påbegynnende rust døråpning venstre bak
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk førerdør
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Rustbobler over frontrute
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Mye steinsprut frontrute
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Slitasje og mangler ett deksel over håndtak bakluke
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Slitasje dørtrekk høyre bak
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Slitasje dørtrekk venstre bak.
- 4.6 Interiør og instrumenter - Taktrekk - Bulket og skittent taktrekk
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest ok
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil



2.2 Rust under bil



4.4 Slitasje og mangler ett deksel over håndtak bakluke



4.6 Bulket og skittent taktrekk



4.4 Slitasje dørtrekk høyre bak



4.4 Slitasje dørtrekk venstre bak.



2.5 Påbegynnende rust døråpning høyre bak




2.5 Påbegynnende rust døråpning venstre bak




2.3 Lakkflass panser




2.10 Rustboblør over frontrute




5.1 Feilkoder



5.1 Feilkoder



5.2 Batteritest ok



5.11 service dokumentasjon

BILDER



2.5 Bulk førerdør



2.15 Mye steinsprut frontrute

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2.5	2.5	3	3	Uke 44, 2019
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 37, 2021
Bremseklosser	60%	60%	50%	50%	