

EB42876 - 2020 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	64 995	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.01.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	58 858
Egenvekt	1548	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	26.08.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UKZKXZLJ731095	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	26.08.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	25.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 25.11.2025
Signatur selgerDato: 25.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del riper rundt om
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger ikke helt festet som den skal på venstre side
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Steinsprut på frontrute
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Utløpsdato dekkskum 24.02.25
- 4.7 Interiør og instrumenter - Teppet/bekledning - Revnet pakning/list i døråpning
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.8 Motor - Kjølesystem/vannpumpe - Kjølevæsknivå på «min»
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.15 Steinsprut på frontrute



2.1 En del riper rundt om



2.8 Bakfanger ikke helt festet som den skal på venstre side



5.8 Kjølevæsknivå på «min»



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om




2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om



2.1 En del riper rundt om

SERVICEHEFTE

Dato: 07 / 01 / 25 km: 58858

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verksteds stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved 63858 km eller den 07 / 01 / 27

Dato: / / km:

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verksteds stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved km eller den / /

* Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 Servicehefte

SERVICEHEFTE

Vi anbefaler deg å oppbevare fakturaer og dokumenter som vedrører vedlikeholdet som er utført på bilen din. Hvis bilen selges, er det nødvendig å levere disse, samt alle andre dokumenter relatert til bilen, til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredsstille betingelsene i de kontraktsmessige PEUGEOT-garantiene.

Dato: 14 / 1 / 21 km: 14687

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verksteds stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved 25000 km eller den 14 / 1 / 22

Dato: 21 / 1 / 23 km: 41985

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verksteds stempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved 65000 km eller den 21 / 1 / 24

Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 Servicehefte



5.2 Batteritest



4.7 Revnet pakning/list i døråpning

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	85 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	6	6	Uke 14, 2024
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	