

TOYOTA C-HR FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 03.09.2025

KODE: 1798978



PR40492



159 250 KM



07.02.2017

Førstegang registrert


Bensin/
Batteri

CHASSISNR: NMTKZ3BX90R021502

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje	
1.2 Bakluke	Noe korrosjon under kameralinse på bakluke	
1.3 Speil	Liten skade på speilhus venstre side, dette av ubetydelig karakter	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	
3. BREMSER		
3.1 Skiver	Liten slitekant på bremseskiver framme	



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje




1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.2 Noe korrosjon under kameralinse på bakluke




1.3 Liten skade på speilhus venstre side, dette av ubetydelig karakter




2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves




2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



3.1 Liten slitekant på bremseskiver framme

Utløst vedlikehold Kilometer: 7103 Dato: 29.1.18 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no SA	Utløst vedlikehold Kilometer: 13530 Dato: 17.3.19 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 2	Utløst vedlikehold Kilometer: 124850 Dato: 7-5-24 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 7	Utløst vedlikehold Kilometer: 160893 Dato: 15.11.24 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 8
Utløst vedlikehold Kilometer: 19698 Dato: 28.3.20 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 3	Utløst vedlikehold Kilometer: 18036 Dato: 30-08-27 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 4	Utløst vedlikehold Kilometer: 158154 Dato: 6.8.25 Tinnhøi Bil AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 10	Utløst vedlikehold Kilometer: Dato: 11
Utløst vedlikehold Kilometer: 72492 Dato: 16.12.22 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 12	Utløst vedlikehold Kilometer: 104213 Dato: 25-03-25 Toyota Sør AS Sørlandsparken • Tlf: 38 05 60 00 www.toyotasor.no 13	Utløst vedlikehold Kilometer: Dato: 14	Utløst vedlikehold Kilometer: Dato: 15

Sørlandsparken AS • Tlf: 38 05 60 00

Trøndelike servicebok ikke bruket i ditt land.

Trøndelike servicebok ikke bruket i ditt land.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2016
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	4,5	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3,5	3,5	3	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
04.08.2025	158154

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.