





Tilstandsrapport

HYUNDAI KONA 2WD

TESTDATO: 12.11.2025

KODE: 1867865




CHASSISNR: KMHK581GFKU034716

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.06.2027

Bruktbil Takst



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. 2stk plater under motor og girkasse sprukket		
1.2 Dekk/Felger	Dato på rep sett utgått		
1.3 Frontvindu	Steinsprut.		
inkl. mva			



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler
2stk plater under motor og girkasse sprukket



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler
2stk plater under motor og girkasse sprukket



1.2 Øvrige feil
Dato på rep sett utgått



1.3 Steinsprut
















KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	Uke 51, 2022

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 13, 2025

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,0	4,0
AKSEL 2	6,0	4,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,5	8,5
AKSEL 2	9,0	9,0

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	90,0			90,0		
AKSEL 2	90,0			90,0		

Klosser er målt i %

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert



PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennermerke
- ✓ Understallsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/Innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✓ Åpne tekniske aksjoner utført

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør


- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtdarmene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring



- ✓ Opplysninger
- ✓ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✓ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✓ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✓ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✓ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✓ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✓ Vinduer og speil er rengjort
- ✓ Rengjort innvendig
- ✓ Taktrekk er rengjort
- ✓ Bagasjerom er rengjort
- ✓ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✓ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✓ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✓ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✓ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant


Før Justering




Samlet spredning foran





Camber
Venstre foran




Camber
Høyre foran



Samlet spredning bak



Camber
Venstre bak



Camber
Høyre bak

Vi anbefaler en omfattende kontroll av innstillingen



For mye Camber fører til
slitasje på dekkskulder
og håndt.vansker.

Dette kjøretøyets styrevinkelsensor kan kreve kalibrering med et OEM-skanneverktøy etter innstilling.