

BE26407 - 2020 Ford Ranger 2.0 RAPTOR DOBLE CAB Pickup

Km.stand	108 159	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2431	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	213	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja /
Chassisnr.	6FPPXXMJ2PLE21554	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	21.12.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	09.10.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 09.10.2025
Signatur selgerDato: 09.10.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Webastonøkket tom for strøm
- 1.4 Identitet - Nøkler - Varsel om lavt nøkkelbatteri
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse små riper rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust bunnplate motor
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lister dører venstre side misfarget
- 2.12 Eksteriør - Speil - Speil venstre feller ikke inn ved bruk av innfellingsknapp i bil
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Ettermontert ledbar
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoderapport lagt i onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Good-recharge
- 5.8 Motor - Kjølesystem/vannpumpe - Kjølevæsknivå under minimum
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Oljesvetting motor
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte på denne
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Btemsebelegg på ytterkant (utside) og innerkant (innside) skiver bak har falt av
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremsebelegg på yttersiden skiver har falt av

BILDER



1.4 Webastonøkket tom for strøm



2.5 Lister dører venstre side misfarget



2.5 Lister dører venstre side misfarget



5.2 Good-recharge



2.2 Rust bunnplate motor



2.2 Rust bunnplate motor



9.7 Btemsebelegg på ytterkant (utside) og innerkant (innside) skiver bak har falt av



9.7 Btemsebelegg på ytterkant (utside) og innerkant (innside) skiver bak har falt av



9.7 Bremsebelegg på yttersiden skiver har falt av



9.7 Bremsebelegg på yttersiden skiver har falt av



5.10 Oljesvetting motor



5.10 Oljesvetting motor



5.10 Oljesvetting motor



5.10 Oljesvetting motor



3.1 Ettermontert ledbar



2.1 .



2.1 .



2.1 .

BILDER



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	6	5	Uke 38, 2019
Vinterdekk	11	12	10	10	Uke 47, 2019
Bremseklosser	50%	50%	60%	60%	