

ED36327 - 2021 BYD Tang Offroad

Km.stand	86 640	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	28.04.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	75 331
Egenvekt	2489	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	272	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LC0CF4CD0M1086370	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.11.2021	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	12.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noen striper/riper i lakk. Litt mer en normal bruksmerker men mye vil gå bort med en skikkelig polering.
"stripe" i airbag på rattet men ellers fin innvendig felger har noen striper/skader etter kantkjøring.

Dato: 12.01.2026 Signatur selger

Dato: 12.01.2026 Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder
- 2.3 Eksteriør - Panser - Mye steinsprut på panser
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - mye riper på vindu bak
- 2.18 Eksteriør - Felger - Div kankjøring og striper på alle felger, er "prøvd" å reparer dette tiligere
- 4.11 Interiør og instrumenter - Airbager - skade/striper i ratt

BILDER



4.11 skade/striper i ratt



2.15 mye riper på vindu bak

BILDER



2.3 Mye steinsprut på panser



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	8	8	Uke 35, 2023
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	60	60	40	40	