



# Tilstandsrapport

MAZDA MAZDA CX-5 175 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 26.11.2025

KODE: 1883734

 YN64166

 58 196 KM

 05.03.2019  
Førstegang registrert

 Diesel


CHASSISNR: JMZKFGW2A00692835

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 05.03.2027

Bruktbil Takst



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





| PUNKT                 | BESKRIVELSE                     | PLASSERING                 | PÅKOST |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| Eksteriør             |                                 |                            |        |
| 1.1 Lakk              | Stensprut.                      |                            |        |
| 1.2 Verktøy/nødutstyr | Dekktettemiddel utgått/mangler. |                            |        |
| 1.3 Støtfanger -      | Skade.                          | høyre foran, venstre foran |        |
| 1.4 Frontvindu        | Steinsprut.                     |                            |        |
| inkl. mva             |                                 |                            |        |



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.2 Dekktettemiddel utgått/mangler



1.3 Skade




1.3 Skade



1.4 Steinsprut



1.4 Steinsprut





## KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER

2

ANTALL LADEKABLER

## KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-3      |                      |

## VINTERDEKK :

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-5      |                      |

|         | VENSTRE | HØYRE |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 4,0     | 4,0   |
| AKSEL 2 | 3,0     | 3,0   |

|         | Venstre | Høyre |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 |         |       |
| AKSEL 2 |         |       |

| BREMSEBELEGG | VENSTRE |            |              | HØYRE   |            |              |
|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|--------------|
|              | KLOSSER | BREMSEBÅND | BREMSESKIVER | KLOSSER | BREMSEBÅND | BREMSESKIVER |
| AKSEL 1      | 80,0    |            |              | 80,0    |            |              |
| AKSEL 2      | 90,0    |            |              | 90,0    |            |              |

Klosser er målt i mm

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ikke kontrollert   | Ja                       |

## REGISTERREIM

| SKIFTET ? |
|-----------|
| Har ikke  |



# PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vindusspussere/-spyler
- ✗ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

## Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor
- ✓ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✓ Åpne tekniske aksjoner utført

## Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

## Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

## Interiør


- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

## Opplysninger/klargjøring


- ✓ Opplysninger
- ✓ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✓ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✓ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✓ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✓ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✓ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✓ Vinduer og speil er rengjort
- ✓ Rengjort innvendig
- ✓ Taktrekk er rengjort
- ✓ Bagasjerom er rengjort
- ✓ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✓ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✓ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✓ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✓ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



Før Justering




Samlet spredning foran




Camber  
Venstre foran




Camber  
Høyre foran



Samlet spredning bak



Camber  
Venstre bak



Camber  
Høyre bak

Ingen justering av hjulinnstilling er nødvendig

