



5459033

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.05.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 492050

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell X5 M50d
Type X5
Registreringsnr. ZZ25609
Understellsnr. WBAKS810300G64454
Km.stand. 223083
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2993 cm³
Motoreffekt 280 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2013
Registrert første gang 02.12.2013
Frist for neste EU kontroll 12.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5459033

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga bilen er registrert.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Bakluke, Venstre fordør
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran
86.16		* Dårlig utført polerings arbeid på utvendig karosseri	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Hele karosseriet
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Bakluke, Venstre fordør, Venstre baksjerm
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.22		Små lakkbærer:	Høyre fordør
86.25		Rustangrep:	Tak, Venstre bakdør
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Slitasje på Lakk nede på dørene,baksjerm og kanaldeksler - må poleres opp igjen.	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
98.9	Seter	* Seter generelt - riper/sår/rifter som ikke er igjennom setetrekk.	



5459033

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	13.11.2026



5459033

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

O**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæskeniå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

O

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

O

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

|

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksel

O**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

|

58 - Tilstand 12 volt batteri

|

59 - Tilhengerkontakt

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

70 - Hjulcapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5459033

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5459033


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Dørtrekk****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Dørtrekk****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5459033



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5459033



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



5459033



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5459033

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ25609	WBAKS810300G64454
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	X5 M 50d F15 xDrive
Motorkode	Km
N57 D30 C	223 038

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
BDC Body control module	804080	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8040B7	Cutoff terminal 15 — Upper cranking ability limit reached.
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	80436B	Auxiliary Refrigerant Pump — Short circuit to ground
	804415	BATTERY REMOTE CONTROL — EMPTY BATTERY
	8044D7	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
CON Infotainment controls	E2D402	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
DDE Engine ECU	276900	Engine ECU — Internal fault
	28EC00	Exhaust gas pressure sensor before turbocharger/atmospheric pressure sensor — Signal Relation IMPLAUSIBLE
DSC Electronic stability control	480683	Interface for electr. parking brake — Workshop mode set
FZD Sun roof ECU	801A55	Immobilizer/anti-theft alarm system — ALARM WAS RELEASED
HU Control panel	B7F8AE	Central gateway ECU — Permanent diagnostics at Ethernet activated
	B7F8C3	Infotainment display — Communication error
	E1C448	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
ICM ABS/ESC control unit	D0167D	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "units" missing
IHKA Air conditioning ECU	801182	Defroster flap actuator — MOTOR OR FLAP HARD TO OPERATE OR BLOCKED
	8011FA	Electr. auxiliary heater (high-voltage) — Voltage too low in high-voltage vehicle electrical system.
	E71405	CAN bus connection to instrument cluster — Message faulty
KOMBI Instrument cluster	B7F668	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.

Reg.nr: **ZZ25609**, VIN: **WBAKS810300G64454**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
LHML Headlight ECU left	D9D411	CAN message "Status exterior light operation" — Signal invalid
LHMR Headlight ECU right	DA1411	CAN message "Status exterior light operation" — Signal invalid
SCR Exhaust gas aftertreatment	8051C0	Heater of additive pressure line — Actuation faulty, interruption in electric circuit
SMFA seat ECU driver	802A07	Seat adjustment controls driver side (LIN bus) — Wrong hardware version installed.
	802A1E	SEAT ADJUSTMENT — Function switched off due to engine start
	802A2C	SEAT ADJUSTMENT — Incorrect learning

Utført uten feil (25)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
	REMALI Automatic belt retractor left
	REMARE Automatic belt retractor right
Audio/Video	TBX Infotainment controls
Comfort	HKL hatchback module
	SMBF seat ECU passenger
	STML Headlight ECU left
	STMR Headlight ECU right
	ZGM Central gateway module
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	ACC Long-range radar
	GZAL Additional headlight left
	GZAR Additional headlight right
	KAFAS Camera-based driver assist systems
	NVE Night vision camera
	PMA Parking assist
	SWW Lane change warning
	TR SVC All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Suspension

Beskrivelse

EDC Damper control ECU

EHC Ride height leveling ECU

Transmission

EGS Transmission ECU

GWS Gear selection switch ECU

VTG Transfer case ECU