

XR62838 - 2016 Volvo XC60 Offroad

Km.stand	190 524	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.09.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	174 273
Egenvekt	1728	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	23.09.2024
Effekt	190	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	YV1DZA5C6G2878924	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.01.2016	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	17.10.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 17.10.2025
Signatur selgerDato: 17.10.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - en del vaskestriper rundt om på bilen, ikke unormalt for alder
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sliter litt innside, bakdekk
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - info: bakdekk er fra 2022. Fordekk er fra 2024
- 5.2 Motor - Batteri - Betteritest, ok
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Kan se ut som en svetting ved dyser men tror det er rester fra påylling
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting ved oljefilterhus, ikke unormalt for merke
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Liten svetting girkasse-mellomaksling

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen





7.1 Liten svetting girkasse-mellomaksling



5.10 Svetting ved oljefilterhus, ikke unormalt for merke

SERVICE OG VEDLÆGHOLD

Service nr. 1	Service nr. 2
Udført Km 15934	Udført Km 20799
Dato 27/1-17	Dato 8/12-17
Arbejdsnr. 969631	Arbejdsnr. 1272890
Type service	Type service
Otto Moe as 7100 Risør Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Otto Moe as 7100 Risør Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Ekstra olie- og filterflytte STEMPEL	Ekstra olie- og filterflytte STEMPEL
Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL

SERVICE OG VEDLÆGHOLD

Service nr. 6	Service nr. 7	Service nr. 8
Udført Km 19533	Udført Km 148086	Udført Km 143864
Dato 21.03.2022	Dato 24.01.2023	Dato 26.04
Arbejdsnr. 205743	Arbejdsnr. 2041242	Arbejdsnr. 2085721
Type service	Type service	Type service
Extra Bil AS 7100 Risør Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Extra Bil AS 7100 Risør Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	Extra Bil AS 7100 Risør Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81
Ekstra olie- og filterflytte STEMPEL	Ekstra olie- og filterflytte STEMPEL	Ekstra olie- og filterflytte STEMPEL
Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL

BILDER

SERVICE OG VEDLÆGSKOLD

Service: 3
 Udført: 58074
 Km: 110-19
 Dato: 14.08.24
 Arbejdsside nr.: 148424

Service: 4
 Udført: 88794
 Km: 10.03.202
 Dato: 26.09.18
 Arbejdsside nr.: 2621018

Service: 5
 Udført: 107952
 Km: 20.03.202
 Dato: 4.08.993
 Arbejdsside nr.: 488993

Type service: **OTTO MOE AS**
 Vedligeholdelse
 Otto Moe AS
 Rissaa 7100
 Org. nr. 967 407 593
 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Service: 9
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

Service: 10
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

Service: 11
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

SERVICE OG VEDLÆGSKOLD

Service: 9
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

Service: 10
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

Service: 11
 Udført: 174873
 Km: 24.09.24
 Dato: 24.09.24
 Arbejdsside nr.: 240924

WURTH

TEST REPORT
 =BATTERY TEST=
 GOOD & RECHARGE

START STOP
 AGM FLAT PLATE
 VOLTAGE: 12.28V
 RATED: 760EN
 MEASURED: 543EN
 IR: 4.27 mΩ

STATE OF HEALTH
 ■■■■■□□□ 71%

STATE OF CHARGE
 ■■■■■□□□ 48%

CLIENT:
 TEST DATE:
 2001/07/23
 BY: 00:53:44

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	5	5	4	4	Uke 02, 2022
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	