

XK29778 - 2021 Opel Grandland X Offroad

Km.stand	57 399	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	03.08.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	55 095
Egenvekt	1546	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	
Effekt	131	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	W0VZCYHZ3M6814717	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.11.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	11.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bra bil for alderen

Dato: 11.11.2025
Signatur selgerDato: 11.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 14, 2023
Bremseklosser	70%	70%	80%	80%	