

KIA OPTIMA PHEV FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 27.10.2025

KODE: 1851081



DR77578



91 953 KM



26.02.2020

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricitypluginh
ybrid

CHASSISNR: KNAGV81FBL5047194

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	Kantkjørt 2 vinterfelger	
1.2	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu, en knast midt på vindu er limt	



1.1 Kantkjørt 2 vinterfelger




1.1 Kantkjørt 2 vinterfelger



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast midt på vindu er limt



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast midt på vindu er limt



1.2 Noe steinsprut på frontvindu, en knast midt på vindu er limt

KIA

1. Service
Dato: 8/3-22
Kilometerstand: 25192
Reparasjonsordrenummer: 724038

Gjennomrustningskontroll 1
Dato: 8/3-22
Kilometer: 25192

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen Lørenskog AS

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 45000

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

3. Service
Dato: 2/1-23
Kilometerstand: 42140
Reparasjonsordrenummer: 8127401

Gjennomrustningskontroll 3
Dato: 2/1-23
Kilometer: 42140

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen Lørenskog AS

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

4. Service
Dato: 21.03.2024
Kilometerstand: 54273
Reparasjonsordrenummer: 9527834

Gjennomrustningskontroll 4
Dato: 21.03.2024
Kilometer: 54273

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 15000 km / 12 mnd

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

5. Service
Dato: 24/10-24
Kilometerstand: 69799
Reparasjonsordrenummer: 1851136

Gjennomrustningskontroll 5
Dato: 24/10-24
Kilometer: 69799

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 15000 km / 12 mnd

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

6. Service
Dato: 28.07.2025
Kilometerstand: 85848
Reparasjonsordrenummer: 10206069

Gjennomrustningskontroll 6
Dato: 28.07.2025
Kilometer: 85848

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 15000 km / 12 mnd

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

6. Service
Dato: 28.07.2025
Kilometerstand: 85848
Reparasjonsordrenummer: 10206069

Gjennomrustningskontroll 6
Dato: 28.07.2025
Kilometer: 85848

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: 15000 km / 12 mnd

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 40, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 27, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3	4,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	6,5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.07.2025	85848
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
28.07.2025	85848

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.