

KIA OPTIMA PHEV FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 28.10.2025

KODE: 1852327



PR48808



112 373 KM



14.08.2018

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricitypluginh
ybrid

CHASSISNR: KNAGV81FBJ5024600

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	Liten bulk under emblem på bakluke, dette av ubetydelig karakter	
1.2	Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg	
1.3	Støtfanger	Noe riper på bakfanger venstre side, dette anses som normal bruksslitasje	



1.1 Liten bulk under emblem på bakluke, dette av ubetydelig karakter



1.1 Liten bulk under emblem på bakluke, dette av ubetydelig karakter



1.2 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg



1.2 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg



1.3 Noe riper på bakfanger venstre side, dette anses som normal bruksslitasje

1. Service

Dato: 13/9-19

Kilometerstand: 17982

Reparasjonsordrenummer: 25468

Stempel, verksted: Motor Sør AS
Bartolvsen 3, 4636 KRISTIANSAND
Tlf: 38 12 36 30 • Org.nr. 983 699 499

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 12000 km / 12 mnd

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 13/9-19

Kilometer: 17982

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Motor Sør AS
Bartolvsen 3, 4636 KRISTIANSAND
Tlf: 38 12 36 30 • Org.nr. 983 699 499

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

19

2. Service

Dato: 15.10.2020

Kilometerstand: 35300

Reparasjonsordrenummer: 5756107

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjølevæske ☒

Neste service: 13000 km / 12 mnd

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 15.10.2020

Kilometer: 35300

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

20

3. Service

Dato: 1/10-21

Kilometerstand: 52747

Reparasjonsordrenummer: 6786171

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: SE I NSPEKJONEN

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 1/10-21

Kilometer: 52747

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

21

4. Service

Dato: 16/03-23

Kilometerstand: 73993

Reparasjonsordrenummer: 8409612

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 15000 km / 12 mnd

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 16/03-23

Kilometer: 73993

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

22

5. Service

Dato: 10/5-24

Kilometerstand: 91005

Reparasjonsordrenummer: 9685014

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Underskrift, verksted: Bertel O. Steen

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: SE I NSPEKJONEN

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 10/5-24

Kilometer: 91005

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 • Org.nr. 913206150

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

23

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 39, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6	6	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.10.2025	112366
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.10.2025	112366

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.