

MAZDA CX-3 150 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 13.11.2025
KODE: 1871591

SD81303

89 690 KM

21.07.2016
Førstegang registrert

Bensin
CHASSISNR: JMZDKFW7A20150414
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 31.08.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	Noe overfladisk korrosjon på innside av bakluke	
1.2	Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart hengerfeste mangler, selges som fastmontert	
1.3	Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg	
1.4	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING			
2.1	Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2	Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe overfladisk korrosjon på innside av bakluke



1.3 Kantkjørt en sommerfelg



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

MMN/11500, Nils Sørhaug AS Øvregata 133 5527 Haugesund Norge Telefon: +4752707910	06/08/2018 138691 12264 km	Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport Service utført: ● 2. år / 40.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsesveske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/11500, Nils Sørhaug AS Øvregata 133 5527 Haugesund Norge Telefon: +4752707910	04/08/2017 130611 5973 km	Service utført: ● 1. år / 20.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/02200, Nils Sørhaug AS Øvregata 133 5527 Haugesund Norge Telefon: +4752707910	21/07/2016 120365 10 km	Service utført: Klargjøring av nybil

SERVICEHISTORIKK				
Utført service må legges inn umiddelbart, oppdatert servicedokument skal overleveres kunde.				
SKRIV UT / SEND E-POST				
VERKSTED:	DATO:	ORDRENR:	KM- STAND:	UTFØRT ARBEID
MMN/11500, Nils Sørhaug AS Øvregata 133 5527 Haugesund Norge Telefon: +4752707910	13/08/2020	304074	27182 km	Service utført: ● 4. år / 80.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsesveske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/11500, Nils Sørhaug AS Øvregata 133 5527 Haugesund Norge Telefon: +4752707910	07/08/2019	150076	19161 km	Service utført: ● 3. år / 60.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2015
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.11.2025	89688
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
12.11.2025	89688

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.