

XA20430 - 2024 Isuzu D-max Pickup

Km.stand	85 969	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	16.11.2025
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	81 502
Egenvekt	2030	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	
Effekt	163	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	MPATFS87JPT022743	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.10.2024	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	09.12.2025

FORKLARING: ✓ = I orden✗ = Defekt– = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	✓	Nøkler

Eksteriør

2.1	✓	Lakk
2.2	✓	Antirustbehandling/under bil
2.3	✓	Panser
2.4	✓	Kanaler
2.5	✓	Dører/bakluke
2.6	✓	Låser/tyverisikring
2.7	✓	Skjermer
2.8	✓	Støtfanger/grill
2.9	✓	Sensorer/parkeringssensor
2.10	✓	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	✓	Cabriolet/Hardtop
2.12	✓	Speil
2.13	✓	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	✓	Rust
2.15	✓	Frontvindu/vinduer
2.16	✓	Vinduspussere/-spyler
2.17	✓	Dekk/reservehjul
2.18	✓	Felger
2.19	✓	Hjulmuttere/-bolter
2.20	✓	Avtagbar tilhengerkule
2.21	✓	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	✓	Lysfunksjon foran
3.2	✓	Lysfunksjon bak
3.3	✓	Markeringslys
3.4	✓	Retningslys
3.5	✓	Nødsignallys
3.6	✓	Parkeringslys
3.7	✓	Refleks
3.8	✓	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	✓	Dashbord
4.2	✓	Instrumenter og brytere
4.3	✓	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	✓	Dørtrekk
4.5	✓	Seter
4.6	✓	Taktrekk
4.7	✓	Tepper/bekledning
4.8	✓	Bagasjeromskjuler
4.9	✓	Vindusheiser
4.10	✓	Bilbelte
4.11	✓	Airbager
4.12	✓	Varme/AC/Klima
4.13	✓	Signalhorn/Lydsignal
4.14	✓	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	✓	Navigasjon
4.16	✓	Refleksvest
4.17	✓	Varseltrekant
4.18	✓	Skillevegg varerom

Motor

5.1	✓	Avlesning av feilkoder
5.2	✓	Batteri
5.3	✓	Tenningsanlegg
5.4	✓	Drivstoffanlegg
5.5	✓	Dynamo/lading
5.6	✓	Eksosanlegg
5.7	✓	Elektroniske styresystemer
5.8	✓	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	✓	Motorfester/demper
5.10	✓	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	✓	Service
5.12	✓	Start/arbeidslyd
5.13	✓	Trekraft
5.14	✓	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	✓	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	✓	Girkassefunksjon
7.2	✓	Differensial funksjon
7.3	✓	Clutch/kobling
7.4	✓	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	✓	Ratt/styringsmekanisme
8.2	✓	Ledd
8.3	✓	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	✓	Aksler
8.5	✓	For-/bakstilling
8.6	✓	Fjærer/luftbelger
8.7	✓	Stabilisatorstag
8.8	✓	Hjullager

Bremser


9.1	✓	Bremsefunksjon/ABS
9.2	✓	Pedal/vandring
9.3	✓	Parkeringsbrems betjening
9.4	✓	Bremsekraftforsterker
9.5	✓	Lasteavhengig ventil
9.6	✓	Bremsebelegg
9.7	✓	Tromler/Skiver
9.8	✓	Rør/slanger
9.9	✓	Lekkasjer
9.10	✓	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har kjørt litt ift alder, men normal bruksslitasje ift km.

Dato: 09.12.2025
Signatur selger

Dato: 09.12.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

9.7 Bremses - Tromler/Skiver - bremseskiver foran er målt til 28.6mm

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

Service nr 4 ☐ Service ☐ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll	Service nr 5 ☐ Service ☐ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll	Service nr 6 ☐ Service ☐ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll
Km stand: 81502	Km stand:	Km stand:
Dato: 17/11-25	Dato:	Dato:
MECA Bilteknikk AS 7170 ÅFJORD	stempel og sign	stempel og sign
Neste service ved km:	Neste service ved km:	Neste service ved km:
Neste service innen dato:	Neste service innen dato:	Neste service innen dato:

5.11 service dokumentasjon

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold		
Service nr 1 ☒ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☒ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll	Service nr 2 ☒ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☒ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll	Service nr 3 ☒ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Olje differensial(er) ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsvæske byttet ☐ Utført rustkontroll
Km stand: 22096	Km stand: 40035	Km stand: 62648
Dato: 20/1-25	Dato: 2/5-25	Dato: 11/9-25
MECA Bilteknikk AS 7170 ÅFJORD	MECA Bilteknikk AS 7170 ÅFJORD	MECA Bilteknikk AS 7170 ÅFJORD
Neste service ved km:	Neste service ved km:	Neste service ved km:
Neste service innen dato:	Neste service innen dato:	Neste service innen dato:

5.11 service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8.5	8.5	8.5	8.5	Uke 30, 2025
Bremseklosser	20%	20%	0	0	