

EN53465 - 2025 Peugeot 5008 Offroad

Km.stand	5 396	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	2274	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	0	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja /
Chassissnr.	VR3KCZKZXSS114626	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.07.2025	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	21.01.2026

FORKLARING: = I orden = Defekt - = Ikke testet


Identitet			Interiør og instrumenter			Miljø		
1.1		Understellsnr.	4.1		Dashbord	6.1		Støy
1.2		Kjennemerke	4.2		Instrumenter og brytere	6.2		Avgass
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger	4.3		Midtkonsoll/midtarmlene	6.3		Lekkasjer (forurensing)
1.4		Nøkler	4.4		Dørtrekk	Gir og drivlinje		
Eksteriør			4.5		Seter	7.1		Girkassefunksjon
2.1		Lakk	4.6		Taktrekk	7.2		Differensial funksjon
2.2		Antirustbehandling/under bil	4.7		Tepper/bekledning	7.3		Clutch/kobling
2.3		Panser	4.8		Bagasjeromskjuler	7.4		System for stabilitet (ESP)
2.4		Kanaler	4.9		Vindusheiser	Hjuloppheng og styring		
2.5		Dører/bakluke	4.10		Bilbelte	8.1		Ratt/styringsmekanisme
2.6		Låser/tyverisikring	4.11		Airbager	8.2		Ledd
2.7		Skjermer	4.12		Varme/AC/Klima	8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
2.8		Støtfanger/grill	4.13		Signalhorn/Lydsignal	8.4		Aksler
2.9		Sensorer/parkeringsensor	4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5		For-/bakstilling
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak	4.15		Navigasjon	8.6		Fjærer/luftbelger
2.11		Cabriolet/Hardtop	4.16		Refleksvest	8.7		Stabilisatorstag
2.12		Speil	4.17		Varseltrekant	8.8		Hjullager
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger	4.18		Skillevegg varerom	Brems		
2.14		Rust	Motor			9.1		Bremsefunksjon/ABS
2.15		Frontvindu/vinduer	5.1		Avlesning av feilkoder	9.2		Pedal/vandring
2.16		Vinduspussere/-spyler	5.2		Batteri	9.3		Parkeringsbrems betjening
2.17		Dekk/reservehjul	5.3		Tenningsanlegg	9.4		Bremsekraftforsterker
2.18		Felger	5.4		Drivstoffanlegg	9.5		Lasteavhengig ventil
2.19		Hjulmuttere/-bolter	5.5		Dynamo/lading	9.6		Bremsebelegg
2.20		Avtagbar tilhengerkule	5.6		Eksosanlegg	9.7		Tromler/Skiver
2.21		Tilhengerfeste	5.7		Elektroniske styresystemer	9.8		Rør/slanger
Utvendig lys			5.8		Kjølesystem/vannpumpe	9.9		Lekkasjer
3.1		Lysfunksjon foran	5.9		Motorfester/demper	9.10		Bremsevæske
3.2		Lysfunksjon bak	5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling			
3.3		Markeringslys	5.11		Service			
3.4		Retningslys	5.12		Start/arbeidslyd			
3.5		Nødsignallys	5.13		Trekraft			
3.6		Parkeringslys	5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor			
3.7		Refleks	5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding			
3.8		Andre lys						

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 21.01.2026
Signatur selger

Dato: 21.01.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe riper og steinsprut rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Støv og sig i lakk på ladeluke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Støv og sig i lakk på ladeluke



2.1 Støv og sig i lakk på ladeluke



2.1 Støv og sig i lakk på ladeluke



2.1 Støv og sig i lakk på ladeluke



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 10, 2025
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 19, 2025
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	