



5935560

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	543416



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	89 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS56617	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMBXDGG2WJZ005502	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	196444	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.04.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5935560

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
62.3	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel skadet	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre baksjerm, Høyre forskjerm, Tak, Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Venstre fordør
86.9		Rustangrep:	Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* 3600km til neste service	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5935560

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg ✓	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys ✓	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri
20 - Lyd / lyssignaler ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
21 - Varsellamper ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid R
e-Diagnose	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
23 - Full systemskann O	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Motor	Hjul, dekk, felg
27 - Motor virkemåte ✓	65 - Dekk ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	66 - Felg ✓
29 - Oljenivå motor ✓	67 - Ekstra hjulsett R
30 - Kjølevæske ✓	68 - Hjullager ✓
31 - Kjølevifte ✓	70 - Hjulkapsler/navkopper ✓
32 - Kjølesystem ✓	Styring
33 - Eksosanlegg ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
35 - Motorfester ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
37 - Registerreim ✓	74 - Styreservo ✓



5935560

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5935560

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	24,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	24,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5935560

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5935560

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5935560


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5935560


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Bakluke



27. Høyre fordør



28. Høyre forskjerm



29. Ladekabel elbil/hybrid



30. Panser




31. Støtfanger foran




32. Tak



33. Tak



34. Venstre bakdør



35. Venstre bakdør



36. Venstre baksjerm




5935560


Bilder og vedlegg




37. Venstre fordør



38. Venstre fordør



39. Venstre fordør



40. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS56617	JMBXDGG2WJZ005502
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Outlander-III 2.0i 4x4 Hybrid
Motorkode	Km
4 B 11	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control FCM/LDW/AHB	C1753	Radar sensor unit of active cruise control — Function faulty.
Hybrid control unit PHEV CAN	C1078	Wheel speed sensors — Signal implausible
Parking assist	C2232	Distance sensor FR — NO Signal PRESENT

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor TCS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Navigation
Comfort	Access system OSS All-round vision camera Automatic distance control ACC/FCM CAN Electric trunk opener CAN ETACS EV/MiEV traction battery charge management CAN Instrument cluster



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

OBC charging electronics

Traction battery ECU BMU CAN

Traction battery ventilator

Engine

Alternator ECU

Front engine ECU

Gasoline

Rear engine ECU

OBD

Steering

Power steering

Tire pressure monitoring

TPMS tire pressure monitoring system

Transmission

Gear selector lever module