

MAZDA CX-5 192 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 22.12.2025

KODE: 1910102



PR39051



114 309 KM



02.12.2016

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: JMZKEN93820528891

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 29.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	Kantkjørt 2 vinterfelger	
1.2	Støtfanger	Noe overfladiske riper på begge sider av frontfanger og noe midt på bakfanger	
1.3	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING			
2.1	Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2	Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Kantkjørt 2 vinterfelger



1.1 Kantkjørt 2 vinterfelger



1.2 Noe overfladiske riper på begge sider av frontfanger og noe midt på bakfanger




1.2 Noe overfladiske riper på begge sider av frontfanger og noe midt på bakfanger



1.2 Noe overfladiske riper på begge sider av frontfanger og noe midt på bakfanger



1.2 Noe overfladiske riper på begge sider av frontfanger og noe midt på bakfanger




1.3 Noe steinsprut på frontvindu



1.3 Noe steinsprut på frontvindu




2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

MMN/01000, Mobile Fiskåtangen AS Svanedamsveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	22/11/2018	213534	28981 km	Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport Service utført: ● 2. år / 40.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsesveske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/01000, Røinås Bilforretning AS Svanedamsveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	21/11/2017	204517	14311 km	Service utført: ● 1. år / 20.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/01000, Røinås Bilforretning AS Svanedamsveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	02/12/2016	197632	0 km	Service utført: Klargjøring av nybil

Utført service må legges inn umiddelbart, oppdatert servicedokument skal overleveres kunde.				
SKRIV UT / SEND E-POST				
VERKSTED:	DATO:	ORDRENR:	KM- STAND:	UTFØRT ARBEID
MMN/12900, Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand Norge Telefon: +4738058700	29/09/2021	aa130465	76178 km	Service utført: ● 5. år / 100.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport
MMN/01000, Mobile Fiskåtangen AS Svanedamsveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	26/10/2020	228228	59045 km	Service utført: ● 4. år / 80.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet bremsesveske Skiftet friskluftfilter Skiftet olje og oljefilter
MMN/01000, Mobile Fiskåtangen AS Svanedamsveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	29/10/2019	221419	43946 km	Service utført: ● 3. år / 60.000 km Karosserikontroll utført: ● Karosserikontroll Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og oljefilter Tilleggskontroll utført: Tilstandsrapport

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 50, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 24, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	8	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.09.2025	112165
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.09.2025	112165

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.