

SKODA FABIA 110 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 09.12.2025

KODE: 1897586



DR67338



80 119 KM



23.05.2019

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: TMBJR6NJXKZ122376

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Litt steinsprut på panser	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg	
1.3 Støtfanger	Merker og noe riper i frontleppe på frontfanger blir utbedret	
1.4 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Annet	Start og stopp knapp er litt sprukket	



1.1 Litt steinsprut på panser



1.1 Litt steinsprut på panser



1.1 Litt steinsprut på panser



1.2 Kantkjørt en sommerfelg



1.3 Merker og noe riper i frontleppe på frontfanger blir utbedret



1.3 Merker og noe riper i frontleppe på frontfanger blir utbedret



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Start og stopp knapp er litt sprukket

Inspeksjon med oljeskift (Fleksibel)	
Dato	2021-09-29
Kjøreengde	18476 km
Ordrenr.	21050
Utført av	✓ Stav- og pollenfilter ✓ Utvidet inspeksjonsomfang SULLAND NO AS REDAULD KNUTSDORVEI 1 8624 HO IANNA Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til vinning av service)
Inspeksjon med oljeskift (Fleksibel)	
Dato	2019-12-20
Kjøreengde	29606 km
Ordrenr.	52041
Utført av	✓ Stav- og pollenfilter MØLLER BIL HVARF HVAAGSTUBBEN 8 2013 SKJETTEN Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til vinning av service)
Kjøreengdeinspeksjon	
Dato	2019-05-23
Kjøreengde	0 km
Ordrenr.	540203
Utført av	MØLLER LØSSTRAKK BEKKELAGET SKUR 90 BEKKELAGET 0193 OSLO Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til vinning av service)

Komplett dokumentasjon	
Bildata	
Ordrenr.	THBRBAWZ02376
Typetegnsheta	FABIA COM STY T58V1.0 A7F
Dato for utveiering	2019-05-29
Utvett perant	Komplettelep Kjøreengde 2024-05-22 100000 km
Inspeksjon	
Dato	2019-08-17
Kjøreengde	18255 km
Ordrenr.	53005
Kjøreengde etter km -30 grader	✓ Stav- og pollenfilter ✓ Tennplugg ✓ Utvidet inspeksjonsomfang
Siste dekk + algevillde foran (214448116)	SULLAND NO AS REDAULD KNUTSDORVEI 1 8624 HO IANNA Norge
Uten skade (parkeringssmerter) fjerne bueller	Ja
Uten skade i høyre sidskanell	Ja (til vinning av service)
ACC linker ikke, lagret felt på innstilt	
Utvett av	
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til vinning av service)
Oljeservice (Fleksibel)	
Dato	2019-08-01
Kjøreengde	14700 km
Ordrenr.	53619
Utført av	SULLAND NO AS REDAULD KNUTSDORVEI 1 8624 HO IANNA Norge
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til vinning av service)



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 43, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.04.2025	79685

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.