

MAZDA CX-3 150 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 12.12.2025

KODE: 1901615



PR38350



117 531 KM



07.11.2016

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: JMZDKFW7A20174073

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Panser	Noe korrosjon på innsiden av panser, dette av ubetydelig karakter	
1.2	Panser	Steinsprut på panser bli utbedret	
1.3	Dekk/Felger	Kantkjørt 3 sommerfelger	
1.4	Dekk/Felger	Oksidering på alle vinterfelger	
1.5	Støtfanger	Riper på høyre side av frontfanger blir utbedret	
1.6	Støtfanger	Noe skrubber merker under frontleppe, dette av ubetydelig karakter	
2. HJULOPPHENG/STYRING			
2.1	Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	



1.1 Noe korrosjon på innsiden av panser, dette av ubetydelig karakter



1.2 Steinsprut på panser bli utbedret



1.2 Steinsprut på panser bli utbedret



1.3 Kantkjørt 3 sommerfelger



1.3 Kantkjørt 3 sommerfelger



1.3 Kantkjørt 3 sommerfelger



1.4 Oksidering på alle vinterfelger



1.4 Oksidering på alle vinterfelger



1.4 Oksidering på alle vinterfelger



1.4 Oksidering på alle vinterfelger



1.5 Riper på høyre side av frontfanger blir utbedret




1.6 Noe skrubbe merker under frontleppe, dette av ubetydelig karakter



1.6 Noe skrubbb merker under frontleppe, dette av ubetydelig karakter



1.6 Noe skrubbb merker under frontleppe, dette av ubetydelig karakter



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves

MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	18/10/2021	233569	69695 km	Skiftet olje og kjøler Skiftet luftfilter Service utført: ● 5. år / 100.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	29/10/2020	227935	57057 km	Service utført: ● 4. år / 80.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	20/11/2019	222168	43069 km	Service utført: ● 3. år / 60.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	27/11/2018	213185	29219 km	Service utført: ● 2. år / 40.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Rønne Bilforening AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	20/11/2017	205075	13049 km	Service utført: ● 1. år / 20.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Rønne Bilforening AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	07/11/2016	195263	0 km	Service utført: Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler

MMN/12900, Mobile Sørlandsparken AS Sjøhøien 2 4636 Kristiansand Norge Telefon: +4738058700	07/10/2024	AA173252	107596 km	Service utført: ● Budget Service - 20.000 km / 12.500 miles / 12 months Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og kjøler Tilleggsarbeid utført: Tilleggsarbeid utført:
MMN/12900, Mobile Sørlandsparken AS Sjøhøien 2 4636 Kristiansand Norge Telefon: +4738058700	17/10/2022	Au144866	85779 km	Service utført: ● 6. år / 120.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	18/10/2021	233569	69695 km	Service utført: ● 5. år / 100.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	29/10/2020	227935	57057 km	Service utført: ● 4. år / 80.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler
MMN/01000, Mobile Fiskången AS Svanedamveien 16 4621 Kristiansand S Norge Telefon: +4738003750	20/11/2019	222168	43069 km	Service utført: ● 3. år / 60.000 km Karasjekk utført: ● Karasjekk utført: Tilleggsarbeid utført: Skiftet luftfilter Skiftet olje og kjøler

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 27, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2016
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	3,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,5	4,5	4,5	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.11.2025	117514
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.11.2025	117514

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølssystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.