

DL84146 - 2008 Ford Focus Kombi (5-dørs)

Km.stand	146 307	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	07.10.2013
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	10 000
Egenvekt	1277	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	22.04.2024
Effekt	90	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WF0PXXGCDP7P42649	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.03.2008	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	17.09.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE


Normal slitasje ifht alder og kilometerstand

Dato: 17.09.2025
Signatur selgerDato: 17.09.2025
Signatur kunde


KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse riper og skader rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Bunnplate under radiator knekt
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Rust bakstilling
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Rust kanaler bs
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Slakke dørstopper dør hf
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Deksel til feste av slepekrok mangler
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Små steinsprut frontrute
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Bakrutevisker dårlig
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Frontruteviskere dårlige
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sommerdekk lå ikke i bil ved takst
- 3.6 Utvendig lys - Parkeringslys - Skiltlys bs bak virker ikke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoderapport lagt i onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Recharge&Retest
- 5.5 Motor - Dynamo/lading - Ulyd multireim
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetting toppdekselpakning
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 5.13 Motor - Trekkraft - Ikke prøvekjørt ved takst
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For/-bakstilling - Bakre nedre bærebeforinger ba foran holder på å slippe
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - Klosser bak begynner å bli slitt
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - Utslitte klosser foran

BILDER



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte

Servicelogg

Første service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei	Neste service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei
Billia Personbil as Økernveien 115, 0579 OSLO Tlf: 22 88 25 00 - Fax 22 88 25 88 Org. NO 976 023 188 MVA	Billia Personbil as Økernveien 115, 0579 OSLO Tlf: 22 88 25 00 - Fax 22 88 25 88 Org. NO 976 023 188 MVA
Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>20472</u> Dato <u>22/11-09</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei	Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>40565</u> Dato <u>07/07/09</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei

Første service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei	Neste service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei
Billia Personbil as Økernveien 115, 0579 OSLO Tlf: 22 88 25 00 - Fax 22 88 25 88 Org. NO 976 023 188 MVA	Billia Personbil as Økernveien 115, 0579 OSLO Tlf: 22 88 25 00 - Fax 22 88 25 88 Org. NO 976 023 188 MVA
Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>60770</u> Dato <u>16/5-10</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei	Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>78829</u> Dato <u>13/10/10</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei

Første service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei	Neste service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei
AutoMester Fjellveien 11, 0413 Tlf: 72 82 46 50 Org. NO 947 100 634	Neste service den Autorisert Ford-forhandler? ☒ Ja ☐ Nei
Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>16500</u> Dato <u>8-10-13</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei	Kontrollert for utestående sikkerhetstiltak ☒ Ja ☐ Nei Utestående sikkerhetstiltak utført ☒ Ja ☐ Nei Km stand <u>6</u> Dato <u>8-10-13</u> Ford originaldeiler brukt ☒ Ja ☐ Nei

27

5.11 Servicehefte

WÜRTH

TEST REPORT
=BATTERY TEST=
RECHARGE RETEST

REGULAR/STD
AGM FLAT PLATE
VOLTAGE: 12.50V
RATED: 670EN
MEASURED: 407EN
IR: 5.71mΩ

STATE OF HEALTH
■■■■■■■■ 60%

STATE OF CHARGE
■■■■■■■■ 66%

CLIENT:
TEST DATE:
2001/08/22
09:40:50
BY:

5.2 Recharge&Retest



2.2 Bunnplate under radiator knekt



8.5 Bakre nedre bæreforinger ba foran holder på å slippe



8.5 Bakre nedre bærebryforinger ba foran holder på å slippe



8.5 Bakre nedre bærebryforinger ba foran holder på å slippe



8.5 Bakre nedre bærebryforinger ba foran holder på å slippe



2.4 Rust kanaler bs



2.4 Rust kanaler bs



2.4 Rust kanaler bs



2.4 Rust kanaler bs



2.2 Rust bakstillling




2.2 Rust bakstilling



2.2 Rust bakstilling



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



5.10 Svetting toppdekselpakning



5.10 Svetting toppdekselpakning



2.8 Deksel til feste av slepekrok mangler



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1 Diverse riper og skader rundt om på bil



2.1.



2.1 .



2.1 .



2.1 .

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	5	5	Uke 12, 2012
Bremseklosser	20%	20%	30%	30%	