

XA19363 - 2017 Mitsubishi ASX Offroad

Km.stand	119 222	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1420	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	16.12.2024
Effekt	114	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXJGA7WHZ403702	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	05.05.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	06.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 06.01.2026
Signatur selgerDato: 06.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Striper H bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade på innside bakluke ved lås
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bulk i Støtfanger HF
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Mangler refleks på støtfanger bak
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Slakk i vinduspussergjennomføring foran
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sopmmerhjul ca 7mm, Vinterdekk ca 8mm


BILDER



2.5 Striper H bakdør



2.8 Bulk i Støtfanger HF



2.8 Bulk i Støtfanger HF




2.8 Bulk i Støtfanger HF

BILDER



2.8 Bulk i Støtfanger HF



2.5 Skade på innside bakluke ved lås



2.8 Mangler refleks på støtfanger bak



2.5 Skade på innside bakluke ved lås

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Glatt	60 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	7	7	7	7
Vinterdekk	8	8	8	8