

VH72934 - 2015 Volkswagen Golf 1.4 TSI HIGHLINE Kombi (5-dørs)

Km.stand	90 782	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	03.10.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	89 997
Egenvekt	1196	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	18.03.2025
Effekt	125	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WVWZZZAUZGP024859	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.09.2015	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 12.01.2026
Signatur selgerDato: 12.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del steinsprut og riper rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 4.10 Interiør og instrumenter - Bilbelte - Får ikke dratt ut bilbelte i midten, går i lås
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 5.11 Motor - Service - Varsel "inspeksjon om 19 dager"
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

Servicebevis 8

Ja/nei Utført:	☐ Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjon	☒ Bremsesvæske
☒ med motoroljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet inspeksjonsomfang	☐ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☐ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☐ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Tetningsmiddefflaske
☐ Kundeønsker (merkes også på ordren)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 04-10-24	☐ Tannreim
Ved km-stand: 89997	☐ Tennplugg
Fakturanummer:	☐
Service utført av: MECA Sand BI	☐
Udduaveien 22, 7100 Rissa Tlf: 94872659, sandbi707@gmail.com Org.nr: 926833936	LongLife mobilitetsgaranti:
Verkstedsstempel: R. Sand	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service Tid for service ☐ i henhold til serviceintervallviser eller den (dato): eller ved (km-stand):	Tilleggsarbeider den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 7

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☐ Inspeksjon	☐ Bremsesvæske
☐ med motoroljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet inspeksjonsomfang	☐ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☐ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☐ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Tetningsmiddefflaske
☐ Kundeønsker (merkes også på ordren)	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 20-09-23	☐ Tannreim
Ved km-stand: 80180	☐ Tennplugg
Fakturanummer:	☐
Service utført av: SAND BIL UDDUVEIEN 22 7100 RISSA TLF 73851389	LongLife mobilitetsgaranti:
Verkstedsstempel: R. Sand	Volkswagen-verkstedets stempel
Neste service Tid for service ☐ i henhold til serviceintervallviser eller den (dato): eller ved (km-stand):	Tilleggsarbeider den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 6

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☐ Inspeksjon	☐ Bremsesvæske
☐ med motoroljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet inspeksjonsomfang	☐ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☐ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☐ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Tettningssmiddefflaske
☐ Kunderensker (merkes også på orden)	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 19-09-22	☐ Tannreim
Ved km-stand: 69967	☐ Tennplugg
Fakturanummer:	☐
Service utført av: R. Sund	☐
SAND BIL ODDVEIEN 22 7100 RISSA Tlf 73851389	LongLife mobilitetsgaranti:
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
☐ i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):
Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

16 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 5

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☐ Inspeksjon	☐ Bremsesvæske
☐ med motoroljeskift	☐ Dieselfilter
☐ med utvidet inspeksjonsomfang	☐ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☐ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☐ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☐ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☐ Tettningssmiddefflaske
☐ Kunderensker (merkes også på orden)	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 29.09.21	☐ Tannreim
Ved km-stand: 65460	☐ Tennplugg
Fakturanummer:	☐
Service utført av: Sand Bil & Karosserier	☐
SAND BIL & KAROSSERIER VERKSTEDS STEMPEL 7100 RISSA	LongLife mobilitetsgaranti:
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
☐ i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):
Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

14 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 4

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjon	☒ Bremsesvæske
☒ med motoroljeskift	☒ Dieselfilter
☒ med utvidet inspeksjonsomfang	☒ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☒ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☒ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☒ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☒ Tettningssmiddefflaske
☐ Kunderensker (merkes også på orden)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 14.10.20	☐ Tannreim
Ved km-stand: 54315	☒ Tennplugg
Fakturanummer: 637035	☐
Service utført av: Møller Bil Trondheim AS	LongLife mobilitetsgaranti:
MØLLER BIL TRONDHEIM AS Dato: 14.10.21 Kil: 54315 FØLG SERVICEINTERVALLANVISEREN I KOMBINERTE INSTRUMENTET	218 830 Møller Bil Trondheim AS Volkswagen-verkstedets stempel
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
☒ i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):
Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

12 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 3

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☐ AdBlue®
☒ Inspeksjon	☒ Bremsesvæske
☒ med motoroljeskift	☒ Dieselfilter
☐ med utvidet inspeksjonsomfang	☒ Girolje: DSG®, ATF
☐ LongLife motorolje brukt	☒ Haldex-kobling: olje
☐ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☒ Profilkilereim
☐ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☒ Luftfilterinnsats
☐ Reparasjon anbefalt	☒ Tettningssmiddefflaske
☐ Kunderensker (merkes også på orden)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
Service utført den: 07.10.19	☐ Tannreim
Ved km-stand: 44123	☒ Tennplugg
Fakturanummer: 582376	☐
Service utført av: Møller Bil Trondheim AS	LongLife mobilitetsgaranti:
MØLLER BIL TRONDHEIM AS Dato: 07.10.20 Kil: 44123 FØLG SERVICEINTERVALLANVISEREN I KOMBINERTE INSTRUMENTET	218 830 Møller Bil Trondheim AS Volkswagen-verkstedets stempel
Verksteds stempel	Volkswagen-verkstedets stempel

Neste service
Tid for service
☒ i henhold til serviceintervallanviser
eller
den (dato):
eller
ved (km-stand):
Tilleggsarbeider
den (dato):
eller
ved (km-stand):

10 Servicehefte

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Servicebevis 2

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjon	☒ Bremsvæske
☒ med motoroljeskift	☐ Dieselfilter
☒ med utvidet inspeksjonsomfang	☐ Girolje: DSG®, ATF
☒ LongLife motorolje brukt	☐ Haldex-kobling: olje
☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☐ Profiklereim
☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☐ Luftfilterinnsats
☒ Reparasjon anbefalt	☐ Tetningsmiddelflaske
☒ Kundeensker (merkes også på ordren)	☐ Støv- og pollenfilterinnsats
	☐ Tannreim
	☐ Tennplugg
	☐
	☐

Service utført den: 15/10-13

Ved km-stand: 34600 km 34695

Fakturanummer: 520767

Service utført av:

218 830
 Møller Bil
 Trondheim AS

LongLife mobilitetsgaranti:

 218 830
 Møller Bil
 Trondheim AS
 Dato: 15.10.13
 KM: 34695
 FØLG SERVICEINTERVALLANVISNINGEN I KOMBINERT INSTRUMENTET

Verksteds stempel

Neste service

Tid for service

☒ henhold til serviceintervallanviser

eller

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Tilleggsarbeider

den (dato):

eller

ved (km-stand):

Servicebevis 1

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
☒ Oljeskiftservice	☒ AdBlue®
☒ Inspeksjon	☒ Bremsvæske
☒ med motoroljeskift	☒ Dieselfilter
☒ med utvidet inspeksjonsomfang	☒ Girolje: DSG®, ATF
☒ LongLife motorolje brukt	☒ Haldex-kobling: olje
☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegget	☒ Profiklereim
☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling	☒ Luftfilterinnsats
☒ Reparasjon anbefalt	☒ Tetningsmiddelflaske
☒ Kundeensker (merkes også på ordren)	☒ Støv- og pollenfilterinnsats
	☒ Tannreim
	☒ Tennplugg
	☐
	☐

Service utført den: 19-2017

Ved km-stand: 20103

Fakturanummer: 747903

Service utført av:

218 830
 Møller Bil
 Trondheim AS

LongLife mobilitetsgaranti:

 218 830
 Møller Bil
 Trondheim AS
 Dato: 19.2.18
 KM: 20103
 FØLG SERVICEINTERVALLANVISNINGEN I KOMBINERT INSTRUMENTET

Verksteds stempel

Neste service

Tid for service

☒ henhold til serviceintervallanviser

eller

den (dato): 19-2018

eller

ved (km-stand): 50103

Tilleggsarbeider

den (dato):

eller

ved (km-stand):

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger


5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



5.2 Batteritest




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om




2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



2.1 En del steinsprut og riper rundt om



7.1 Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider



7.1 Svetting simmering girkasse - drivaksel begge sider

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	3.5	3.5	Uke 27, 2015
Vinterdekk	7.5	7.5	5	5	Uke 25, 2023
Bremseklosser	40%	40%	70%	70%	