

EC84564 - 2021 Offroad

Km.stand	88 099	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.02.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	69 516
Egenvekt	2489	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	20.07.2025
Effekt	272	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LC0CF4CD7M1046318	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	12.08.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

godt vedlikeholdt bil, normal bruksslitasje ift alder

Dato: 12.01.2026
Signatur selgerDato: 12.01.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.2 Motor - Batteri - batteritest utført

5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon

BILDER

7. Dokumentasjon på vedlikehold (service).

Service / 1 år ☐ Full service ☐ Skifte bremsevæske ☐ Skifte frostvæske ☐ Skifte olje servostyring ☐ Skifte olje reduksjonsgir ☐ Utført rustkontroll Svenne Haugli Bilforretning AS Postboks 3120, Skien 3714 03 00 Km stand 6599 Dato og sign. 15.10.2021 <i>Rudolf R. R.</i>	Service / 2 år ☐ Full service ☐ Skifte bremsevæske ☐ Skifte frostvæske ☐ Skifte olje servostyring ☐ Skifte olje reduksjonsgir ☐ Utført rustkontroll Svenne Haugli Bilforretning AS Postboks 3120, Skien 3714 03 00 Km stand 26399 Dato og sign. 24.6.2022
Service / 3 år ☐ Full service ☐ Skifte bremsevæske ☐ Skifte frostvæske ☐ Skifte olje servostyring ☐ Skifte olje reduksjonsgir ☐ Utført rustkontroll Svenne Haugli Bilforretning AS Postboks 3120, Skien 3714 03 00 Km stand 45213 Dato og sign. 05.10.2023 <i>[Signature]</i>	Service / 4 år ☐ Full service ☐ Skifte bremsevæske ☐ Skifte frostvæske ☐ Skifte olje servostyring ☐ Skifte olje reduksjonsgir ☐ Utført rustkontroll Svenne Haugli Bilforretning AS Postboks 3120, Skien 3714 03 00 Km stand 69516 Dato og sign. 05.02.25 <i>B</i>

5.11 Servicedokumentasjon



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

WÜRTH

TEST REPORT
=BATTERY TEST=
GOOD & PASS

REGULAR/STD
VOLTAGE: 12.61V
RATED: 500EN
MEASURED: 466EN
IR: 6.18mΩ

STATE OF HEALTH
STATE OF CHARGE
CLIENT:
TEST DATE: 2021/12/08
BY: 02:50

7100 Rissa - 73 85 90 80 - geir.hermstad@leirabil.no - Foretaksreg.
2026 08:48:48

5.2 batteritest utført

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	7.5	7.5	Uke 36, 2021
Bremseklosser	60%	60%	50%	50%	