

UF80981 - 2018 Volkswagen Polo Kombi (5-dørs)

Km.stand	75 285	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	23.05.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	69 700
Egenvekt	1105	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	16.11.2023
Effekt	95	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Ja
Chassisnr.	WVWZZZAWZJY100439	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Nei
Første reg.	25.06.2018	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	09.01.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

bil er veldig fin i lakk
ser bra ut innvendig
bra teknisk
(har gått lite)

Dato: 09.01.2026
Signatur selger

Dato: 09.01.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversikts bilder
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - bulk
- 5.11 Motor - Service - er digitalt service hefte på denne
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremseskiver foran er det litt overflate rust. Normalt. Godkjent på EU-kontroll.

BILDER



2.4 bulk



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder



2.1 oversikts bilder



9.7 Bremseskiver foran er det litt overflate rust. Normalt. Godkjent på EU-kontroll.

BILDER



9.7 Bremseskiver foran er det litt overflate rust. Normalt.
Godkjent på EU-kontroll.

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	5	5	5	5	Uke 36, 2017
Bremseklosser	60	60	70	70	