

XA20160 - 2021 Peugeot Expert Kasse

Km.stand	48 340	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	28.06.2023
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	23 012
Egenvekt	1767	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	24.06.2025
Effekt	177	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	VF3VEEHZ7M7828830	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	20.07.2021	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	20.08.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 20.08.2025
Signatur selgerDato: 20.08.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Liten steinsprut i frontrute
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Litt fukt i blinklykt i høyre framskjerm
- 3.8 Utvendig lys - Andre lys - Skiltlys høyre side virker ikke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Ligger en åpen kampanje på Servicebox
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 9.6 Bremses - Bremsebelegg - Indre kloss foran ca 3-4mm

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.2 Batteritest



3.4 Litt fukt i blinklykt i høyre framskjerm



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om




2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om




2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



2.1 Noe steinsprut, riper og småbulker rundt om



5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefaling

BILDER



2.15 Liten steinsprut i frontrute

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7.5	7.5	3.5	3.5	Uke 11, 2021
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	25%	25%	40%	40%	