

6011845

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	551006



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	25 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL52798	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFF7001477	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	99932	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	25.11.2014
		Frist for neste EU kontroll	14.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6011845

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
9.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
42.10		* Gikk tom for strøm flere ganger under testen Irr på jordingskabler	
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Se bilde
64.6		Lakkblærer	Bakluke
83.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
87.7	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.11	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Midtre bremselys
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Venstre fordør
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
87.20	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran
91.17	Ekstra hjulsett..	* Noe skjev slitt på dekkene	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Glatte veier og dårlig batteri og stor slakk på hjuloppheng



6011845

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Bakseter.	✓
9 - Instrumenter.	R	56 - Passasjerseater.	✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	68 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	I	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasje.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	O	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R		
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivreim generator.	✓		



6011845

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

O

91 - Ekstra hjulsett..

O



6011845

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	26,40 mm
87.2		Bremeskivetykkelse VF	26,40 mm
87.3		Bremeskivetykkelse HF	26,30 mm
87.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
87.5		Bremeskivetykkelse VB	9,00 mm
87.6		Bremeskivetykkelse HB	8,80 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	8,80 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,80 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,10 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,40 mm
91.2		Mønsterdybde	3,40 mm
91.3		Mønsterdybde	2,70 mm
91.4		Mønsterdybde	3,10 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6011845

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6011845

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6011845

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6011845

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6011845

Bilder og vedlegg



37. Batteri 12 volt.

R



38. Bremseskive/klosser utvendig

O



39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

O




41. Lykter/lys - tilstand.

O



42. Opphengs- / bærearmer foraksel.

R



43. Reservehjul / dekkreparasjonssett.

R